

Tempos-padrão

Todos os tempos-padrão publicados neste manual são baseados nos estudos dos tempos reais necessários para completar uma operação de reparação. Não há qualquer relação com salários pagos a mecânicos, pois os salários dependem dos planos de remuneração adotados pelas Concessionárias.

Os tempos-padrão foram determinados executando-se as operações durante um número suficiente de vezes para que fosse definido um tempo médio.

Para o desenvolvimento destes estudos foram usadas ferramentas universais normalmente encontradas no mercado bem como as ferramentas especiais distribuídas à Rede Autorizada. Nos estudos de tempo não são usadas quaisquer chaves pneumáticas.

Os procedimentos descritos nos Manuais de Reparações, Boletins de Informação Técnica e Instruções Programadas são usados para orientar a execução do serviço necessário para se definir o tempo-padrão.

O tempo-padrão inclui o tempo real exigido para a execução da operação acrescido de tolerância adicional para cobertura de variáveis operacionais. As tabelas não incluem tempo para remoção e substituição de acessórios e equipamentos especiais do veículo, exceto dos opcionais e acessórios instalados na fábrica.

Deve-se assumir que pode haver necessidade de tempo adicional quando houver condições incomuns durante a execução de operações "Substituir", "Remover e Recolocar" ou "Substituir ou Remover e Recolocar". Nestes casos, é necessária a autorização para outras horas adicionais de mão-de-obra".

Os tempos são expressos em horas e décimos de hora (cada décimo de hora equivale a 6 minutos):

Horas	Minutos	Horas	Minutos
0,1	6	0,6	36
0,2	12	0,7	42
0,3	18	0,8	48
0,4	24	0,9	54
0,5	30	1,0	60

Obs.: Campo aplicação: O termo "Todos" refere-se a todos os sistemas relacionados ao veículo em questão.

Operação fora da garantia

As operações desta tabela de mão-de-obra podem ser utilizadas na orientação para a estimativa de reparos que não são cobertos pela garantia do fabricante. Os Tempos de Operação facilitam a elaboração de orçamentos.

Solicitação de revisão de TPMO

Todas as dúvidas relacionadas a operações novas e ou existentes, tempo-padrão apresentados na tabela a seguir devem ser submetidos como "Pedido de Revisão".

É importante que sejam apresentados os dados sobre identificação do veículo que afetam ou influenciam cada operação. Também é importante apresentar uma descrição completa (detalhada) do serviço efetuado. A afirmação "conforme o Procedimento do Manual de Reparções" geralmente não representa uma explicação suficiente sobre o procedimento seguido. Geralmente, o técnico efetua as etapas de operação numa seqüência que atende ao seu conforto, e a finalidade é revisar e comparar o procedimento do técnico com o procedimento do fabricante. A finalidade principal do "Pedido de Revisão" é oferecer informações sobre um problema que esteja afetando a capacidade dos técnicos em executar uma operação conforme a especificação de tempo-padrão.

A resposta ao "Pedido de Revisão" será enviada ao Gerente de Serviço da Concessionária solicitante.

Solicitação de Códigos e Tempos de Mão-de-Obra

Concessionária: _____ Cidade: _____ Estado: _____

Nome: _____ Data: ____ / ____ / ____

Cargo: _____ Tel.: _____

E-mail: _____

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO:

Ano: _____ Modelo: _____ VIN: _____

Motor: _____ Caixa de mudanças: _____

SOLICITAÇÃO DE:Revisão de tempo: ()Nova operação: ()**ACESSÓRIOS E OPÇÕES QUE AFETAM A OPERAÇÃO:**() Condicionador de ar() Transmissão Automática() Direção Hidráulica() Outros

Outros, descreva: _____

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Há algum boletim IT ou outra informação de serviço referente a esta solicitação?

() Sim() Não

Esta solicitação foi revista com o gerente de serviço do distrito?

() Sim() Não

Nota: Para uma avaliação correta da solicitação de revisão, deverá ser fornecida descrição detalhada de cada uma das etapas principais para a execução da operação. A afirmação "procedimento conforme manual de operações" não é explanação suficiente. O objetivo é comparar o procedimento do mecânico com o recomendado pela GMB.

Nº da Operação: _____ Tempo-padrão (Manual TPMO): _____

Descrição da Operação: _____

Descreva como a operação foi executada, quais ferramentas (universais e especiais) e equipamentos foram usados, e quais etapas, se houver, apresentaram um problema específico.

Etapa nº	Descrição do Trabalho Executado	Número da Ferramenta Especial	Tempo

TEMPO SOLICITADO (MAIS DE UMA MEDIDA, QUANDO POSSÍVEL):

1º _____ h

2º _____ h

3º _____ h

Comentários: _____

Descrição da ação de reparo

Operações principais

Todas as operações que incluem um código de operação de mão-de-obra (A####) são classificadas como Operações Principais. O tempo para uma Operação Principal é suficiente para execução do serviço descrito como operação única.

As operações geralmente estão dispostas conforme segue: da dianteira para traseira, de cima para baixo e da direita para a esquerda; os componentes do lado direito são considerados como os que estão à direita de quem está sentado no banco do motorista e os componentes do lado esquerdo montados no conjunto motor/transmissão transversal são identificados de maneira idêntica ao descrito acima, tomando-se nesse caso como referência o pára-lama dianteiro esquerdo.

Observação: As operações acompanhadas de "*" Necessitam de Autorização Prévia.

Condições "Adicionar"

Os tempos-padrão adicionais podem ser necessários para a execução de uma Operação Principal ou uma complementação de uma Operação Principal. Esses tempos estão incluídos no item "ADICIONAR" apresentado abaixo da designação do veículo.

Cada "ADICIONAR" é precedido por uma letra, que deverá ser indicada na Ordem de Serviço da Concessionária, abaixo do código da Operação Principal, se a operação "ADICIONAR" for efetuada.

Estas letras não aparecem na Solicitação de Crédito de Garantia.

Descrição da ação de reparo (continuação)

Todas as descrições de operação de mão-de-obra foram revisadas de modo a identificar claramente o reparo permitido no componente. Estas citações, seguidas de descrição correspondente, são:

Substituir

A citação "SUBSTITUIR" é usada quando a peça ou conjunto está sujeito somente a substituição.

A reivindicação das descrições correspondentes, são:

Remover e recolocar

A citação "REMOVER E RECOLOCAR" indica que a peça ou componente pode ser removida, reparada e reinstalada.

As ações de reparo abaixo complementam a ação de reparo Remover e Recolocar:

- REPARAR;
- ALINHAR;
- AJUSTAR;
- APERTAR.

Remover e recolocar ou substituir

As citações acima indicam que a peça ou conjunto pode ser reparada, alinhada ou ajustada, no veículo ou removido, reparado e/ou reinstalado ou substituída, conforme a extensão do defeito. Isto poderá representar somente uma operação de mão-de-obra, quando não for necessário solicite um conjunto.

Recondicionar ou reformar

Quando este termo é usado junto de uma Operação Principal, significa remoção de um conjunto do veículo, desmontagem, limpeza e inspeção de todas as peças, montagem do conjunto com a utilização das mesmas peças ou peças novas, reinstalação e ajuste. Este termo usado numa operação ADICIONAR não inclui Remover e Recolocar, mas somente o trabalho necessário para recondicionamento de um conjunto removido de um veículo.

Descrição da ação de reparo (continuação)**Inclui**

A palavra "INCLUI" impressa junto de algumas descrições ajuda a determinar se alguns termos ou funções estão incluídos na operação. Estes termos e funções não estão em todas as operações, uma vez que a inclusão na Tabela de todos os dados relacionados iria dificultar o uso da mesma. Se houver alguma dúvida sobre a inclusão ou exclusão de algum item, poderá ser usada a Solicitação de Revisão de TPMO, para questionar ou recomendar as alterações.

Não inclui

A palavra "NÃO INCLUI" impressa junto de algumas descrições ajuda a determinar se alguns termos ou funções não estão incluídos na operação. Estes termos e funções não estão em todas as operações, uma vez que a exclusão na Tabela de todos os dados relacionados iria dificultar o uso da mesma. Se houver alguma dúvida sobre a não inclusão ou inclusão de algum item, poderá ser usada a Solicitação de Revisão de TPMO, para questionar ou recomendar as alterações.

Nota

A Tabela de Mão-de-obra apresenta várias notas para facilitar seu uso.

Observação: Todos os processos devem ter como base o Manual de Reparações.

Pintura e Retoque

Os tempos-padrão apresentados na Seção de Pintura incluem tempo para limpeza, preparação, mistura da tinta para aplicação e acabamento da área envolvida.

Os tempos para a aplicação da camada de verniz agora estão incluídos nos tempos básicos onde aplicáveis.

Nota: Estas operações também podem se aplicar ao acabamento de laca e esmalte que não utilizem camada de verniz, bastando simplesmente ignorar a aplicação da camada de verniz.

Retoque: (Camada de Cor/Verniz) apresenta os tempos para corrigir os seguintes tipos de problemas: tinta rala ou manchada, descoloração, esvelado, riscos superficiais, sujeira, etc. que não podem ser corrigidos por "Lixamento e polimento". Estes tipos de reparos incluem a remoção mecânica da camada de verniz e/ou cor base de até 50% da área da superfície do painel, mas não exigem interferência na camada de primer aplicada durante a fabricação. Ainda que seja apropriado executar pontos de reparos e retoques num painel exposto, é quase impossível emendar/homogeneizar a camada de verniz de um painel exposto sem deixar um efeito de auréola ou outra evidência do reparo. Portanto, ao executar um reparo de retoque, a camada de verniz deve ser aplicada em todo o painel e deverá ser selecionada como Operação de Retoque.

Nota: Em casos incomuns onde for necessário remover a camada de verniz e a camada de cor de MAIS DE 50% DA ÁREA DO PAINEL, é necessário considerar tempo adicional. Nestes casos, deve-se selecionar a operação PINTURA/REPINTURA ao invés de RETOQUE, embora a camada de primer não tenha sido atingida.

Pintura/Repintura: Refere-se àqueles reparos que resultam em remoção de parte do primer aplicado na fábrica, para que a chapa metálica seja exposta. As operações Pintura/Repintura incluem o tempo e o material necessários para remover, limpar, restaurar e fazer a vedação devidamente da camada de primer de até 50% da superfície do painel, e para completar os reparos com a cor básica e camada de verniz de todo o painel, conforme necessário.

Raspagem: Quando for necessário remover o primer em mais de 50% da área do painel. NÃO SIGNIFICA "REMOVER" TODO ACABAMENTO ATÉ A CHAPA METÁLICA. A raspagem somente é necessária em casos raros. Como regra geral, evite remover as camadas de primer aplicadas durante a fabricação e portanto, não use removedores químicos.

Todos produtos químicos para remoção de cor base e camada de verniz atacam o primer e algumas peças não metálicas da carroçaria. O método correto para remoção é o lixamento com lixa ou jateamento de areia ou plástico, para remover quantidades excessivas do primer aplicado na fábrica. Nestes casos raros em que for necessário descascar o painel, deverá ser considerado mais do que o tempo normal de Pintura/Repintura. O tempo adicional de mão-de-obra (normalmente 25% a 40% da tolerância) deverá ser lançado na Solicitação de Crédito de Garantia em "outras horas de mão-de-obra".

Naturalmente, estes custos adicionais exigem autorização.

Pintura e Retoque (continuação)

Emendas/Cobertura: No caso em que a operação de retoque de um painel exigir cobertura e emenda/homogeneização de tinta em painéis adjacentes para obtenção de correspondência aceitável de cores, o número da operação para retoque, o tempo e material para os painéis adicionais deverão ser submetidos juntamente à autorização.

Polimento: É processo de lixamento e polimento para remoção de todos os pontos de sujeira, escorridos, riscos e pequenas imperfeições.

Mancha na pintura causada por ataque químico: É um processo que requer lixamento fino de todo o painel (somente superfícies horizontais) para a remoção de acabamento deteriorado, através de uma operação de polimento para restauração do brilho.

Substituição de painéis: Quando for necessário pintar os dois lados e/ou bordas de um painel, pode ser considerado até 25% extra de tempo para tolerância de acabamento de pintura.

Códigos de falha

Código	Causa do problema
1A	Empenado
1B	Defeito de fundição
1C	Comprimento ou esmagado
1D	Quebrado
1E	Queimado
1F	Depósito de carvão
1G	Lascado*
1H	Obstruído;restrito;bloqueado
1J	Danificado
1K	Trincado*
1L	Cortado
1M	Amassado/dentilhado*
1N	Rebarbas
1P	Descarregada
1R	Não corresponde*
1W	Condensação/umidade
1Y	Objetos estranhos*
2C	Espelhado
2E	Folga excessiva

* Também se aplica a reparos de pintura

Código	Causa do problema
2F	Folga muito apertada
2G	Corte incorreto
2H	Instalação incorreta
2J	Assentamento incorreto
2K	Vedação incorreta
2L	Pressão incorreta
2N	Lubrificação insuficiente
2P	Vedação insuficiente
2S	Enrugado
2T	Torque incorreto
2W	Solto
3A	Desajustado/desalinhado
3C	Rota incorreta
3D	Faltando
3F	Não conectado
3G	Não furado
2K	Desbalanceado
3L	Fora de calibração
3M	Ovalizado

Códigos de falha (continuação)

Código	Causa do problema
3N	Usinagem incorreta
3P	Liberação incorreta
3R	Porosidade
3W	Furado
3X	Registra incorretamente
3Z	Rompido
4A	Esfolado
4B	Riscado
4D	Cisalhado
4G	Espanada
4H	Rasgado
4N	Deformado
4Q	Fraco
4R	Solda quebrada
4S	Solda omitida
4T	Torcido
4X	Desgastado
4Z	Peça incorreta

Código	Causa do problema
5A	Pintura - chuva ácida
5C	Defeito de cromação
5G	Pintura - fissura/trinca
5L	Pintura - descascada
5P	Pintura - reparo insatisfatório
5R	Pintura - primer aparente
5T	Acabamento incorreto de chapa
5W	Ferrugem/corrosão
6B	Componente - massa
6C	Componente - inoperante
6D	Componente - falha intermitente
6E	Componente - faltando
6F	Componente - circuito aberto
6G	Componente - curto-circuito
6H	Conector - empenado/defeituoso
6J	Conector - corróido
6L	Conector - faltando
6M	Conector - desconectado

Códigos de falha (continuação)

Código	Causa do problema
6N	Conector - parcialmente desconectado
6P	Conector - vedação danificada
6R	Lâmpada - instalação incorreta
6S	Lâmpada - defeituosa
6T	Lâmpada - contém umidade
6U	Sobrecarga elétrica
6W	Soquete - quebrado
6X	Soquete - corroído
6Y	Soquete - interrupção do circuito
6Z	Soquete - curto-circuito
7A	Soquete - lâmpada desconectada
7B	Terminal - solta
7C	Terminal - empenado ou danificado
7D	Fio do cabo - curto-circuito à massa
7E	Cravado sobre isolação
7F	Terminal - não cravado/não soldado
7G	Fio ou cabo - queimado por aquecimento externo

Código	Causa do problema
7H	Fio ou cabo - queimado por aquecimento interno
7J	Fio ou cabo - esfolado
7K	Fio ou cabo - cruzado no conector
7L	Fio ou cabo - cortado/quebrado/aberto
7M	Fio ou cabo - rota incorreta
7N	Fio ou cabo - faltando
7P	Fio ou cabo - comprimento insuficiente
7R	Fio ou cabo - preso
7S	Fio ou cabo - anel terminal desconectado
7T	Fio ou cabo - anel terminal solto
7W	Interferência elétrica
9Z	Nenhuma falha detectada
88	Garantia estendida a peças
93	Boletim técnico de serviço
95	Procedimento especial
96	Campanha
99	Inspeção antes da entrega

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir	Prisma	0.7
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir	Prisma	0.7
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B0770	Defletor de Lama do Motor-Central-Substituir	Prisma	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Prisma	0.8
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Prisma	0.8
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Prisma	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Prisma	0.2
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir	Prisma	0.4
B1748	Grade Superior do Painel Dash-Uma ou Ambas-Substituir	Prisma	0.3
B1750	Defletor de Água-Substituir	Prisma	0.3
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Prisma	0.2
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Prisma	0.2
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	Prisma	0.2
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	Prisma	0.2
B4032	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Prisma	3.7 - 0.3
B4033	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Prisma	3.7 - 0.3
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.5
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.5
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Prisma	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Prisma	0.7 - 0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B4156	Espelho Retrovisor Externo - LE - Substituir	Prisma	0.6
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.7
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.7
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Prisma	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Prisma	0.2 - 0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B4295	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.8
B4296	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.8
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Prisma	0.2 - 0.5
B4490	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir	Prisma	0.5
B4491	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir	Prisma	0.5
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
B4660	Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
B4661	Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
B4665	Cabo de Acionamento da Fechadura da Tampa Traseira-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.3
B4666	Alavanca do cabo de acionamento da fechadura da tampa traseira - Substituir	Prisma	0.2
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B5400*	Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar	Prisma	0.2
B5490	Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
B5500	Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
B5608	Aerofólio Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
B5700*	Tampa Traseira-Alinhar	Prisma	0.2
B5710	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LD-Substituir	Prisma	0.8
B5711	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LE-Substituir	Prisma	0.8
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
B5826	Engate da Fechadura da Tampa Traseira-Inferior-Substituir	Prisma	0.2
B5880	Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Prisma	0.3
B6194	Engate da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Prisma	0.2
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	Prisma	0.4
C3362	Moldura do painel de acabamento da porta dianteira - LD - Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B7100	Emblema da Grade-Substituir	Prisma	0.2
B7622	Moldura da Calha do Teto-LD-Substituir	Prisma	0.2
B7623	Moldura da Calha do Teto-LE-Substituir	Prisma	0.2
B7930	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Subst	Prisma	0.2
B7931	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Subst	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0010*	Carroçaria Completa-Substituir	Prisma	42.1
S0050*	Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir	Prisma	4.1
S0150*	Capô do Motor-Substituir	Prisma	0.9
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Prisma	1.2
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Prisma	1.2
S0320*	Caixa da Roda Dianteira-LD-Substituir	Prisma	3.2
S0321*	Caixa da Roda Dianteira-LE-Substituir	Prisma	3.2
S0480*	Coluna "A"-LD-Substituir	Prisma	13.9
S0481*	Coluna "A"-LE-Substituir	Prisma	13.9
S0550*	Painel do Teto-Substituir Adicionar: 110 - Estrutura Lateral do Teto 114 - Coluna "A" Parte Superior 232 - Travessas do Teto Cada	Prisma	14.9 - 0.6 0.9 0.5
S0551	Painel de Teto - Ruído - Reparar	Prisma	2.0
S0790*	Estrutura da Abertura das Portas-LD-Substituir	Prisma	2.7
S0791*	Estrutura da Abertura das Portas-LE-Substituir	Prisma	2.7
S0792*	Coluna "B" Completa-LD-Substituir Adicionar: 118 - Soleira Porta - Substituir	Prisma	13.1 - 0.7
S0793*	Coluna "B" Completa-LE-Substituir Adicionar: 118 - Soleira Porta - Substituir	Prisma	13.1 - 0.7
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	3.4
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	3.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir	Prisma	2.0
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir	Prisma	2.0
S0950*	Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Prisma	1.8
S0951*	Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Prisma	1.8
S1326*	Painel do Assoalho Traseiro-Reparar	Prisma	6.7
S1380*	Painel Lateral Traseiro Interno-LD-Substituir	Prisma	8.5
S1381*	Painel Lateral Traseiro Interno-LE-Substituir	Prisma	8.5
S1460*	Painel Traseiro Externo-Substituir Adicionar: 119 - Travessa de Reforço Painel Traseiro 159 - Alojamento da Lanterna Traseira 205 - Assoalho Traseiro - Parcial	Prisma	7.5 - 0.1 0.5 0.2
S1810*	Tampa Traseira-Remover e Recolocar	Prisma	0.5
S1850*	Tampa Traseira-Substituir	Prisma	0.7
S5060*	Capô do Motor-Remover e Recolocar	Prisma	0.8
S5130*	Curvão ou Grade de Ventilação - Reparo de Perfuração Causada Por Corrosão	Prisma	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	Prisma	2.0
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	Prisma	2.9
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	Prisma	0.5 - 0.2
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Prisma	1.9
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Prisma	2.7
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	Prisma	3.0
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	Prisma	3.0
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	Prisma	1.3
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	Prisma	1.3
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Prisma	4.6
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	Prisma	1.3
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	Prisma	1.3
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	Prisma	3.9
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	Prisma	3.9
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Prisma	3.1
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	Prisma	3.1
A1114	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Prisma	1.0
A1115	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Prisma	1.0
A1116	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Pintura ou Repintura	Prisma	1.1
A1117	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Pintura ou Repintura	Prisma	1.1
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Prisma	2.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	Prisma	2.6
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Prisma	4.1
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Prisma	4.1
A1414	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Retoque	Prisma	1.0
A1415	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Retoque	Prisma	1.0
A1416	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Pintura ou Repintura	Prisma	1.1
A1417	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Pintura ou Repintura	Prisma	1.1
A1520	Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque	Prisma	2.5
A1521	Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque	Prisma	2.5
A1530	Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Prisma	3.8
A1531	Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Prisma	3.8
A2180	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque	Prisma	2.2
A2181	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque	Prisma	2.2
A2190	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura	Prisma	3.3
A2191	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura	Prisma	3.3
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	Prisma	1.1
A2790	Painel Traseiro-Pintura ou Repintura	Prisma	2.2
A2960	Tampa Traseira-Retoque	Prisma	3.1
A2961	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Prisma	4.5
A3267	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque	Prisma	2.4
A3277	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura	Prisma	1.7
A3450	Alojamento da Bateria-Pintura ou Repintura	Prisma	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A4900	Emblema Adesivo-Todos(Exceto Capô do Motor)-Substituir	Prisma	0.3
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	Prisma	0.3
A5610	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Pintura ou Repintura	Prisma	28.7
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	Prisma	0.5
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	Prisma	0.5
A9280*	Painel da Soleira das Portas-LD-Reparar	Prisma	0.2
A9281*	Painel da Soleira das Portas-LE-Reparar	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar	Prisma	0.7
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir	Prisma	2.4
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	Prisma	0.2
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar	Prisma	0.9
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar	Prisma	0.9
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.8
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.8
C0116	Canaleta-Guia Inferior do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.6
C0117	Canaleta-Guia Inferior do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.6
C0118	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
C0119	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.5
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.2
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0
C0184	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LD-Substituir	Prisma	0.4
C0185	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LE-Substituir	Prisma	0.4
C0216	Acabamento da Manopla do controle remoto do espelho retrovisor externo LD - Substituir	Prisma	0.2
C0217	Acabamento da Manopla do controle remoto do espelho retrovisor externo LE - Substituir	Prisma	0.2
C0314	Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Prisma	0.8
C0315	Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Prisma	0.8
C0330	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C0331	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C0342	Guia do Vidro da Porta Traseira (no Vidro)-LD-Substituir	Prisma	0.4
C0343	Guia do Vidro da Porta Traseira (no Vidro)-LE-Substituir	Prisma	0.4
C0380	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
C0381	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
C0655*	Vidro Traseiro - Calafetar	Prisma	0.7
C0660	Vidro Traseiro (Vigia)-Substituir	Prisma	2.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0990	Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir	Prisma	0.2
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Prisma	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Prisma	0.2
C1120	Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Prisma	0.2
C1121	Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Prisma	0.2
C1280	Guarnição da Abertura da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Prisma	0.2
C1328	Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4155	Espelho Retrovisor Externo - LD - Substituir	Prisma	0.6
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C2328	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C2428	Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir	Prisma	3.8
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Prisma	2.1 - 0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	Prisma	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	Prisma	0.2
C2860	Console-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C2864	Extensão do console central - Substituir	Prisma	0.2
C3108*	Forro do Teto-Remove e Recolocar	Prisma	1.3
C3128	Forro do Teto-Substituir	Prisma	1.3
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C3170	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C3171	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C3185	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LD-Substituir	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3186	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LE-Substituir	Prisma	0.2
C3188	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LD-Substituir	Prisma	0.3
C3189	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LE-Substituir	Prisma	0.3
C3335	Porta-Mapas-Dianteira LD-Substituir	Prisma	0.2
C3336	Porta-Mapas-Dianteira LE-Substituir	Prisma	0.2
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C3363	Moldura do painel de acabamento da porta dianteira - LE - Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.4
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.4
C4240	Painel de Acabamento do Porta-Pacotes-Substituir	Prisma	0.3
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.4
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.4
C6150	Manopla do Ajustador do Banco Dianteiro-Substituir	Prisma	0.3
C6506	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Prisma	0.2
C6507	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Prisma	0.2
C6510	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C6511	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C6835	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Prisma	1.0
C6836	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Prisma	1.0
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.8
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.8
C7225	Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir	Prisma	0.2
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Prisma	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7265	Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	Prisma	0.5
C7278	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Prisma	0.5

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 18 de 103

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Prisma	0.3
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Prisma	0.3
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Prisma	0.3
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Prisma	0.3
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Prisma	0.5
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Prisma	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Prisma - N10YFH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Prisma - N14YFH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Prisma - X14YFL	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N10YFH	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N14YFH	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N10YFH	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N14YFH	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	0.2 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N10YFH	0.4 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N14YFH	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.2
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N10YFH	0.2 - 0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N14YFH	0.2 - 0.2
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Re	Prisma - X14YFL	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N10YFH	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N14YFH	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Prisma - X14YFL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 289 - Veículos com Rádio		- 0.2
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Prisma - N10YFH	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Prisma - N14YFH	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Prisma - X14YFL	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - N10YFH	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - N14YFH	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - X14YFL	1.8
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - N10YFH	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - N14YFH	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Prisma - N10YFH	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Prisma - N14YFH	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Prisma - X14YFL	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Prisma - N10YFH	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Prisma - N14YFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Prisma - X14YFL	0.3
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	4.6 - 0.4 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N10YFH	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N14YFH	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar:	Prisma - N14YFH	3.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	3.3 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	3.4 - 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	3.3 - 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Prisma - N10YFH	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Prisma - N14YFH	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Prisma - X14YFL	1.0
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Prisma - N10YFH	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Prisma - N14YFH	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Prisma - N10YFH	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Prisma - N14YFH	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.8
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Prisma - N10YFH	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Prisma - N14YFH	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Prisma - N10YFH	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Prisma - N14YFH	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Prisma - N10YFH	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Prisma - N14YFH	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Prisma - N10YFH	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Prisma - N14YFH	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Prisma - X14YFL	1.7
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Prisma - N10YFH	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Prisma - N14YFH	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Prisma - N10YFH	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Prisma - N14YFH	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Prisma - X14YFL	1.3
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Prisma - X14YFL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Prisma - X14YFL	1.7
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Prisma - N10YFH	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Prisma - N14YFH	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Prisma - X14YFL	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	2.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Prisma - N10YFH	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Prisma - N14YFH	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	1.8
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N10YFH	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster 289 - Veículos com Rádio	Prisma - N14YFH	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	5.3 - 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N10YFH	3.1 - 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	3.1 - 0.3 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	2.0
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Prisma - X14YFL	1.9 - 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	Prisma	0.2
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	Prisma	0.3
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	Prisma	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	Prisma	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	Prisma	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir Adicionar: 11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir	Prisma	0.4 - 0.2
E0474	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir	Prisma	0.2
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	Prisma	0.2
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	Prisma	0.2
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	Prisma	0.2
E0600	Fixador do Macaco e/ou Roda de Reserva-Substituir	Prisma	0.2
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	Prisma	0.2
E0630	Porta-Ferramentas-Substituir	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	Prisma	0.5
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	Prisma	0.3
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	Prisma	0.4
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Prisma	1.2
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Prisma	1.2
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Prisma	2.2
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.9
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.9
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	1.7
E2747	Rolamento da Ponta-De-Eixo ao Cubo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	1.5
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.8
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.8
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	1.6
E3420	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.5
E3421	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.5
E3427	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	0.7
E3430	Suporte do tirante LD - Substituir	Prisma	0.5
E3431	Suporte do tirante LE - Substituir	Prisma	0.5
E3437	Suporte do tirante AL - Substituir	Prisma	0.7
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Prisma	0.4
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Prisma	0.4
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Prisma	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.7
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.7
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	1.2
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.7
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.7
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4300	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir	Prisma	0.5
E4301	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir	Prisma	0.5
E4307	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir	Prisma	0.9
E5020	Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir	Prisma	0.4
E5021	Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir	Prisma	0.4
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Prisma	0.5
E5050	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Prisma	0.4
E5051	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Prisma	0.4
E5057	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Prisma	0.5
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Prisma	1.0
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Prisma	1.0
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Prisma	1.7
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Prisma	2.0
E5800	Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Prisma	0.3
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Prisma	0.3
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Prisma	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0030	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.3
H0031	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.3
H0032	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Prisma	0.4
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Prisma	0.7 - 0.2
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Prisma	0.7 - 0.2
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 296 - Duas Pinças - Reformar	Prisma	1.0 - 0.4
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
H0122*	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Examinar	Prisma	0.5
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.8
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.5
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.5
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Prisma	0.8
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.4
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.1
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.1
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.3
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	Prisma	1.6
H0610	Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Prisma	0.2
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Prisma	0.6
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	Prisma	0.4
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.6
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.6
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Prisma	0.9
H1020	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LD-Substituir	Prisma	0.8
H1021	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LE-Substituir	Prisma	0.7
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir	Prisma	1.0
H1240	Válvula de Retenção. Vedador. Filtro e Mangueira do Vácuo do Servo-Freio-Substituir	Prisma	0.2
H2493	Sensor do Nível de Fluido do Freio-Substituir	Prisma	0.2
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Prisma	0.7
H2880	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LD-Substituir	Prisma	0.7
H2881	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LE-Substituir	Prisma	0.7
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	Prisma	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.2
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	1.3 - 0.5 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	3.0 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	3.0 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	Prisma - X14YFL	1.3 - 1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	3.6 - 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	1.4 - 0.3 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Prisma - N10YFH	0.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Prisma - N14YFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Prisma - X14YFL	0.3
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.2 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.3 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		- 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	0.5 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	0.3 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	0.8 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	0.8 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.3 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.7 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.7 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.0 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Prisma - N14YFH	1.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.7 - 1.2 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	2.9 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.1 - 0.1
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - N10YFH	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - N14YFH	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	0.3 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - N10YFH	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - N14YFH	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - N10YFH	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.8 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	2.3 - 0.1 0.1
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Prisma	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Prisma - N10YFH	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Prisma - N14YFH	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Prisma - X14YFL	0.2
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar:	Prisma - N14YFH	1.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	1.0 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - N10YFH	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - N14YFH	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - X14YFL	3.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - N10YFH	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - N14YFH	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	6.6 - 0.3 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N10YFH	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N14YFH	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	Prisma - X14YFL	6.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N10YFH	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N14YFH	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	9.2 - 0.2 0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N10YFH	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N14YFH	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	5.0 - 1.6 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Prisma - N10YFH	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Prisma - N14YFH	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Prisma - X14YFL	3.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	1.2 - 0.1
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Prisma - N10YFH	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Prisma - N14YFH	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.5 - 0.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	Prisma - N10YFH	0.9 - 0.1 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	4.6 - 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N10YFH	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N14YFH	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar:	Prisma - X14YFL	6.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		1.6 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - N10YFH	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - N14YFH	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N10YFH	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N14YFH	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	3.8 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar:	Prisma - N10YFH	3.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - N14YFH	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	3.6 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Prisma - N10YFH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Prisma - N14YFH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Prisma - X14YFL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Prisma - N10YFH	1.1 - 0.0
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Prisma - N14YFH	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Prisma - N10YFH	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Prisma - N14YFH	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir	Prisma - X14YFL	2.7
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Prisma - N10YFH	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Prisma - N14YFH	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.9 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.9 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.6 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.6 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.1
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.1 - 0.1
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	2.0
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.4 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.4 - 0.1
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Prisma - N10YFH	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Prisma - N14YFH	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Prisma - X14YFL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Prisma - N10YFH	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Prisma - N14YFH	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Prisma - X14YFL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Prisma - N10YFH	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Prisma - N14YFH	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Prisma - X14YFL	1.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Prisma - N10YFH	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Prisma - N14YFH	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	1.2
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Prisma - N10YFH	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Prisma - N14YFH	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Prisma - N10YFH	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Prisma - N14YFH	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.3
J4100	Alternador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4100	Alternador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar:	Prisma - N10YFH	0.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.2 - 0.1
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.6 - 0.1
J4597	CARÇAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARÇAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.8 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4597	CARÇAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	0.9 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	0.9 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	0.7 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	0.7 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar	Prisma - X14YFL	0.6 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	0.7 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.7 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.6 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Prisma - N10YFH	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Prisma - N14YFH	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Prisma - X14YFL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Prisma - N10YFH	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Prisma - N14YFH	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Prisma - N10YFH	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Prisma - N14YFH	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Prisma - X14YFL	0.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	252 - Injetores - Todos		0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Prisma - N10YFH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Prisma - N14YFH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Prisma - X14YFL	0.6
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Prisma - N10YFH	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Prisma - N14YFH	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Prisma - X14YFL	0.3
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	0.3 - 0.1
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	0.3 - 0.1
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câister ao Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câister ao Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câister ao Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Prisma - N10YFH	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Prisma - N14YFH	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Prisma - X14YFL	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F1500	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remover e Recolocar	Prisma	0.7
F1501	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remover e Recolocar	Prisma	0.7
F1507	Semi-Árvore-Dianteira-AL-Remover e Recolocar	Prisma	1.2
F1620	Amortecedor de Vibrações da Semi-Árvore-Substituir	Prisma	0.3
F1690	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-Al	Prisma	1.1
F1691	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-Al	Prisma	1.0
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma	0.4 - 0.1
F3276	Sensor de Velocidade do Veículo-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma	0.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Prisma - N10YFH	0.2
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Prisma - N14YFH	0.2
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Prisma - X14YFL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N14YFH	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	0.2 - 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - N10YFH	2.3 - 0.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - N14YFH	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14YFL	2.3 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Prisma - N10YFH	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Prisma - N14YFH	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Prisma - X14YFL	2.4 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - N10YFH	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - N14YFH	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14YFL	2.3 - 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem	Prisma - N10YFH	2.4 - 0.1 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar	Prisma - F17-F15	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Prisma - F17-F15	0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - F17-F15	1.1 - 0.1
K1121	Suporte da Alavanca de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	1.5
K1200	Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir	Prisma - F17-F15	1.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Prisma - F17-F15	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Prisma - F17-F15	3.0 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	1.2 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	2.2 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar:	Prisma - F17-F15	3.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.7 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.0 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	4.4 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Prisma - F17-F15	2.2 - 0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Prisma - F17-F15	1.5
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Prisma - F17-F15	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 82 de 103

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 83 de 103

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L0620	Cânister-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Prisma - N10YFH	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Prisma - N14YFH	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Prisma - X14YFL	1.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.9
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.9
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 84 de 103

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N10YFH	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - N14YFH	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.9
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Prisma - N10YFH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Prisma - N14YFH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Prisma - X14YFL	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 85 de 103

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.3 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.7 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.7 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Prisma - X14YFL	0.6
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 86 de 103

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	0.6 -
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	0.6 -
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.6 -

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 87 de 103

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Prisma - N10YFH	0.6
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Prisma - N14YFH	0.6
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - N10YFH	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - N14YFH	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	1.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Prisma - N10YFH	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Prisma - N14YFH	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Prisma - X14YFL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Prisma - N10YFH	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Prisma - N14YFH	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Prisma - X14YFL	1.0
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Prisma - N10YFH	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Prisma - N14YFH	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Prisma - N14YFH	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Prisma - N10YFH	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Prisma - N14YFH	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Prisma - N10YFH	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Prisma - N14YFH	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	1.0
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Prisma - N10YFH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Prisma - N14YFH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar:	Prisma - N10YFH	0.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	1.8 - 0.3 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Prisma - N10YFH	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Prisma - N14YFH	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Prisma - X14YFL	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - N10YFH	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - N14YFH	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - X14YFL	1.0
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - N10YFH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - N14YFH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Prisma - X14YFL	2.3
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Prisma - N10YFH	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Prisma - N14YFH	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Prisma - N10YFH	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Prisma - N14YFH	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	0.6
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N10YFH	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - N14YFH	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.9 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	3.0 - 0.1
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	3.0 - 0.1
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	3.0 - 0.1
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Prisma - N10YFH	2.0
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Prisma - N14YFH	2.0
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Prisma - X14YFL	2.0
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	1.8 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	1.8 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N10YFH	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - N14YFH	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	2.3 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Prisma - N10YFH	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Prisma - N14YFH	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Prisma - X14YFL	0.6
E9990	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	Prisma	0.4
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Prisma	0.3
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	Prisma	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Prisma	0.2
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	Prisma	0.3
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Prisma	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Prisma	0.5
N0280	Vedador do Farol LD - Substituir	Prisma	0.2
N0281	Vedador do Farol LE - Substituir	Prisma	0.2
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Prisma	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Prisma	0.2
N0442	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LD-Substituir	Prisma	0.2
N0443	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LE-Substituir	Prisma	0.2
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	Prisma	0.4
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Prisma	0.2
N0680	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	Prisma	0.2
N0681	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	Prisma	0.2
N0766	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-Uma-Substituir	Prisma	0.2
N0767	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-AL-Substituir	Prisma	0.3
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Prisma	0.2
N1466	Farol de Neblina-LD-Substituir	Prisma	0.4
N1467	Farol de Neblina-LE-Substituir	Prisma	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Prisma	0.2
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Prisma	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Prisma	0.2
N1600	Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Prisma	0.6
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	Prisma	0.2
N1720*	Fusível-Substituir	Prisma	0.2
N1724*	Maxifusível-Substituir	Prisma	0.2
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	Prisma	0.2
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Prisma	0.2
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.2
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Prisma	0.2
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.4
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Prisma	0.5
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Prisma	0.8
N2436	Interruptor da Seleção de Marchas Esportivas-Substituir	Prisma	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Prisma	0.2
N2540	Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir	Prisma	0.2
N2560	Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Prisma	0.4 - 0.1
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir	Prisma	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag		- 0.1
N2850	Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Prisma	0.2
N2952	Relé dos Faróis-Substituir	Prisma	0.2
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Prisma	0.6
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Prisma	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	Prisma	0.2
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Prisma	0.2
N3650	Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
N3730	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Prisma	0.5
N3731	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Prisma	0.5
N3737	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Prisma	0.6
N3750	Reservatório e/ou Tampa do Reservatório do Lavador do Limpador-Substituir	Prisma	0.2
N3765	Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Prisma	0.5
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	Prisma	0.2
N4115	Lente do Painel de Instrumentos-Substituir	Prisma	0.5
N4260*	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir	Prisma	0.3
N4821	Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir	Prisma	0.5
N4826	Módulo Conforto - Substituir	Prisma	0.4
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	Prisma	0.3
N6030	Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma	2.5
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	Prisma	3.0
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	Prisma	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	Prisma	1.1
N6278	Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir	Prisma	0.7
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	Prisma	4.1
N6397	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e Dianteiro-Substituir	Prisma	0.9
N6620	Chicote Elétrico de Alimentação e Massa - Substituir	Prisma	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Prisma - N10YFH	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Prisma - N14YFH	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Prisma - X14YFL	0.7
M0041	Primeira Revisão-Especial	Prisma - N10YFH	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Prisma - N14YFH	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Prisma - X14YFL	1.8
M0051	Segunda Revisão	Prisma - N10YFH	1.6
M0051	Segunda Revisão	Prisma - N14YFH	1.6
M0051	Segunda Revisão	Prisma - X14YFL	2.9
M0061	Terceira Revisão	Prisma - N10YFH	1.4
M0061	Terceira Revisão	Prisma - N14YFH	1.4
M0061	Terceira Revisão	Prisma - X14YFL	1.8
M0071	Quarta Revisão	Prisma - N10YFH	1.1
M0071	Quarta Revisão	Prisma - N14YFH	1.1
M0071	Quarta Revisão	Prisma - X14YFL	3.0
M0081	Quinta Revisão	Prisma - N10YFH	1.7
M0081	Quinta Revisão	Prisma - N14YFH	1.7
M0081	Quinta Revisão	Prisma - X14YFL	1.8
M0091	Sexta Revisão	Prisma - N10YFH	1.6
M0091	Sexta Revisão	Prisma - N14YFH	1.6
M0091	Sexta Revisão	Prisma - X14YFL	2.9
M0101	Sétima Revisão	Prisma - N10YFH	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0101	Sétima Revisão	Prisma - N14YFH	1.3
M0101	Sétima Revisão	Prisma - X14YFL	1.8
M0111	Oitava Revisão	Prisma - N10YFH	1.3
M0111	Oitava Revisão	Prisma - N14YFH	1.3
M0111	Oitava Revisão	Prisma - X14YFL	3.0
M0121	Nona Revisão	Prisma - N10YFH	1.4
M0121	Nona Revisão	Prisma - N14YFH	1.4
M0121	Nona Revisão	Prisma - X14YFL	1.8
M0131	Décima Revisão	Prisma - N10YFH	1.9
M0131	Décima Revisão	Prisma - N14YFH	1.9
M0131	Décima Revisão	Prisma - X14YFL	2.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	Prisma	0.2
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	Prisma	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	Prisma	0.2
R0240	Base da Antena Manual-Substituir	Prisma	0.2
R0260	Cabo Coaxial da Antena Manual-Substituir	Prisma	2.6
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.4
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Prisma	0.2
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Prisma	0.2
R2600	Moldura Lateral da Carroçaria - Instalar	Prisma	0.5
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	Prisma	0.2
R2972	Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir Adicionar: 23 - Programar de Três até Cinco Chaves	Prisma	0.3 - 0.1
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir Adicionar: 23 - Programar de Três até Cinco Chaves	Prisma	0.6 - 0.1
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Prisma	0.2
R3260	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	Prisma	0.2
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	Prisma	0.2
R6000*	Kit Direção Hidráulica-Instalar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma	4.1 - 0.1
R6070	Kit Adesivo de Coluna-Instalar	Prisma	0.8
R6120*	Aerofólio Traseiro-Instalar	Prisma	0.4
R6130	Spoiler Lateral-Instalar	Prisma	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R6140	Spoiler Dianteiro-Instalar	Prisma	0.6
R6150*	Spoiler Traseiro-Instalar	Prisma	0.5
R6160	Rodas de Alumínio-Instalar	Prisma	0.2
R6250*	Ponteira do Escapamento Esportiva-Instalar	Prisma	0.3
R6261	Extensão do console central - Instalar	Prisma	0.4
R9165	Protetor dos cabos de bateria - instalar	Prisma - X14YFL	0.2
R9270	Emblema das Portas - Instalar	Prisma	0.2
R9271	Emblema da Tampa Traseira - Instalar	Prisma	0.2
R9310	Estribo Lateral - Instalar	Prisma	0.8

PÁGINA EM BRANCO

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
B0770	Defletor de Lama do Motor-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
B1748	Grade Superior do Painel Dash-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
B1750	Defletor de Água-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B4032	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	3.7 - 0.3
B4033	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	3.7 - 0.3
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7 - 0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4156	Espelho Retrovisor Externo - LE - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2 - 0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4295	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
B4296	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
B5400*	Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B5427	Dobradiça da Tampa da Tampa Traseira (Lado Carroçaria)-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B5490	Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B5500	Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
B5700*	Tampa Traseira-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
B5845	Pino Esférico do Amortecedor da Tampa Traseira-(Cada)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B5880	Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
B6194	Engate da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B7100	Emblema da Grade-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B7622	Moldura da Calha do Teto-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B7623	Moldura da Calha do Teto-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0010*	Carroçaria Completa-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	42.1
S0050*	Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	4.1
S0150*	Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
S0320*	Caixa da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	3.2
S0321*	Caixa da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	3.2
S0480*	Coluna "A"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	13.9
S0481*	Coluna "A"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	13.9
S0550*	Painel do Teto-Substituir Adicionar: 110 - Estrutura Lateral do Teto 114 - Coluna "A" Parte Superior 232 - Travessas do Teto Cada	Celta - Hatchback 3P MY07	14.9 - 0.6 0.9 0.5
S0551	Painel de Teto - Ruído - Reparar	Celta - Hatchback 3P MY07	2.0
S0790*	Estrutura da Abertura das Portas-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.7
S0791*	Estrutura da Abertura das Portas-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.7
S0792*	Coluna "B" Completa-LD-Substituir Adicionar: 118 - Soleira Porta - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	13.1 - 0.7
S0793*	Coluna "B" Completa-LE-Substituir Adicionar: 118 - Soleira Porta - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	13.1 - 0.7
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	3.4
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	3.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.0
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.0
S1326*	Painel do Assoalho Traseiro-Reparar	Celta - Hatchback 3P MY07	6.7
S1380*	Painel Lateral Traseiro Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	8.5
S1381*	Painel Lateral Traseiro Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	8.5
S1460*	Painel Traseiro Externo-Substituir Adicionar: 119 - Travessa de Reforço Painel Traseiro 159 - Alojamento da Lanterna Traseira 205 - Assoalho Traseiro - Parcial	Celta - Hatchback 3P MY07	7.5 - 0.1 0.5 0.2
S1700*	Tampa do Compartimento Traseiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
S5060*	Capô do Motor-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
S5130*	Curvão ou Grade de Ventilação - Reparo de Perfuração Causada Por Corrosão	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	2.0
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	2.9
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5 - 0.2
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	1.8
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	2.6
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	3.0
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	3.0
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	1.3
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	1.3
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	4.6
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	1.3
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	1.3
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	3.9
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	3.9
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	3.1
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	3.1
A1114	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
A1115	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
A1116	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
A1117	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	2.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	2.6
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	4.1
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	4.1
A2180	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	2.2
A2181	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	2.2
A2190	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	3.3
A2191	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	3.3
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
A2790	Painel Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	2.2
A2960	Tampa Traseira-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	3.1
A2961	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	4.5
A3267	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	2.4
A3277	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	1.7
A3450	Alojamento da Bateria-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	1.4
A4900	Emblema Adesivo-Todos(Exceto Capô do Motor)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
A5610	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	28.7
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
A9280*	Painel da Soleira das Portas-LD-Reparar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
A9281*	Painel da Soleira das Portas-LE-Reparar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.4
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
C0116	Canaleta-Guia Inferior do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
C0117	Canaleta-Guia Inferior do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
C0118	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
C0119	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2 - 0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
C0184	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C0185	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C0216	Acabamento da Manopla do controle remoto do espelho retrovisor externo LD - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0217	Acabamento da Manopla do controle remoto do espelho retrovisor externo LE - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0330	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0331	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0342	Guia do Vidro da Porta Traseira (no Vidro)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C0343	Guia do Vidro da Porta Traseira (no Vidro)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C0510	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 42 - Reforço Vedação da Entrada de Água	Celta - Hatchback 3P MY07	1.3 - 0.2
C0511	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LE-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 42 - Reforço Vedação da Entrada de Água	Celta - Hatchback 3P MY07	1.3 - 0.2
C0655*	Vidro Traseiro - Calafetar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
C0660	Vidro Traseiro (Vigia)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.8
C0710	Vidro da Tampa da Traseira-Substituir Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 3P MY07	2.0 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0990	Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.4
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C1260	Guarnição do Vidro Traseiro-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.3
C1328	Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4155	Espelho Retrovisor Externo - LD - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C2328	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C2428	Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	3.8
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	2.1 - 0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C2860	Console-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C3108*	Forro do Teto-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	1.3
C3128	Forro do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.3
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C3170	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C3171	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C3185	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C3186	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3188	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C3189	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C3335	Porta-Mapas-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C3336	Porta-Mapas-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C4000	Painel Lateral de Acabamento Interno-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C4001	Painel Lateral de Acabamento Interno-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C4260	Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.6
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C6150	Manopla do Ajustador do Banco Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C6506	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6507	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6510	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C6511	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C6835	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
C6836	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
C7225	Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7265	Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C7278	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 16 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	N14YFH	- 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.2
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.2
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.2

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 20 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2 - 0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Re	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Re	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.3

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 21 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	N14YFH	- 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.2
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N14YFH	
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	X10YFL-X10YEL	- 0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.1 - 0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	4.6 - 0.4 0.1

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**D - 28 de 167**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	4.6 - 0.4 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.0 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.4

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**D - 31 de 167**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N14YFH	
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 -	3.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	C14SE	- 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.3 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.3 - 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.5
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.8
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.7
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.7
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.8
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	5.3 - 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.1 - 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.2 0.5 0.0
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.3 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.9 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir Adicionar: 11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4 - 0.2
E0474	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
E0600	Fixador do Macaco e/ou Roda de Reserva-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
E0630	Porta-Ferramentas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.2
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.7
E2747	Rolamento da Ponta-De-Eixo ao Cubo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.5
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.6
E3420	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E3421	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E3427	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3430	Suporte do tirante LD - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E3431	Suporte do tirante LE - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E3437	Suporte do tirante AL - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4300	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E4301	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E4307	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
E5020	Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
E5021	Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E5050	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
E5051	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
E5057	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.7
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.0
E5800	Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0030	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
H0031	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
H0032	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remove e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7 - 0.2
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remove e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7 - 0.2
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remove e Recolocar Adicionar: 296 - Duas Pinças - Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0 - 0.4
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
H0122*	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Examinar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.3
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.6
H0610	Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
H1020	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
H1021	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
H1240	Válvula de Retenção. Vedador. Filtro e Mangueira do Vácuo do Servo-Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
H2493	Sensor do Nível de Fluido do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
H2880	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
H2881	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.2
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.5 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N14YFH	
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.9 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.0 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.0 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3 - 1.2 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.8
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.7 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.3 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	N14YFH	- 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.9
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.7 - 1.2 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.9 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1 - 0.1
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	N10YFH	- 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.5 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.1 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1 0.1
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	6.6 - 0.3 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	6.8 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	6.8 - 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.8 - 0.1 1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional		0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	9.2 - 0.2 0.4 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	5.0 - 1.6 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2 - 0.1
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.5 - 0.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.9 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	4.6 - 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	6.3 - 1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional		0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	6.3 - 1.6 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	5.9 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.8 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.6 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1 - 0.0
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.1 - 0.0
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.1 - 0.0
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	X10YFL-X10YEL	- 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.7
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Sistema de Arrefecimento do Motor)**Jb - 86 de 167**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.9 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.9 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7 - 0.1
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Sistema de Arrefecimento do Motor)**Jb - 87 de 167**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Sistema de Arrefecimento do Motor)**Jb - 88 de 167**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1 - 0.1
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N10YFH	
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.1
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.9 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.9 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X14YFL	- 0.1 0.1 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.2 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N10YFH	
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3 - 0.1
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3 - 0.1
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F1500	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
F1501	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
F1507	Semi-Árvore-Dianteira-AL-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
F1580	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
F1581	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
F1587	Coifa da Semi-Árvore-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.9
F1690	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-Al	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
F1691	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-Al	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4 - 0.1
F3276	Sensor de Velocidade do Veículo-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	X10YFL-X10YEL	- 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.4 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.4 - 0.1 0.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	X10YFL-X10YEL	- 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.1 - 0.1
K1121	Suporte da Alavanca de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.4
K1200	Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	3.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	F17-F15	- 0.2 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.2 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	2.2 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.2 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.9 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.7 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.0 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	4.4 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	F17-F15	- 0.4 0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.5
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 128 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 129 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 130 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 131 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 132 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.9
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.9
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 133 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 135 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 136 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.9
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 137 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	N10YFH	- 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 138 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 139 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6 -

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 140 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 141 de 167

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.0
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N10YFH	
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	N10YFH	- 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.8 - 0.3 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.9 - 0.1
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	3.0 - 0.1
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	3.0 - 0.1
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N10YFH	
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	2.0
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.8 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.8 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N0280	Vedador do Farol LD - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0281	Vedador do Farol LE - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0442	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0443	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0680	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0681	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0766	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0767	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1466	Farol de Neblina-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
N1467	Farol de Neblina-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1720*	Fusível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1724*	Maxifusível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
N2436	Interruptor da Seleção de Marchas Esportivas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2540	Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2560	Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4 - 0.1
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2850	Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2952	Relé dos Faróis-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N3511	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N3650	Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N3730	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N3731	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N3737	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
N3750	Reservatório e/ou Tampa do Reservatório do Lavador do Limpador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N3765	Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N3770	Mangueiras do Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N4115	Lente do Painel de Instrumentos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N4260*	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
N4821	Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N4826	Módulo Conforto - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
N6030	Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	3.0
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
N6278	Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	4.1
N6397	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
N6620	Chicote Elétrico de Alimentação e Massa - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.4
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.9
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.6
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.6
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.4
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.4
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.0
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.1
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.1
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.2
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.7
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.9
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.6
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.6
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.3
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.3
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 -	3.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.3
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.3
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.2
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.4
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.4
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.9
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N10YFH	1.9
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - N14YFH	1.9
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R0240	Base da Antena Manual-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R0260	Cabo Coaxial da Antena Manual-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.6
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.4
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R2390	Bagageiro do Teto-Conjunto-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
R2600	Moldura Lateral da Carroçaria - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R2972	Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir Adicionar: 23 - Programar de Três até Cinco Chaves	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3 - 0.1
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir Adicionar: 23 - Programar de Três até Cinco Chaves	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6 - 0.1
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R3260	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R6000*	Kit Direção Hidráulica-Instalar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07	4.1 - 0.1
R6070	Kit Adesivo de Coluna-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
R6130	Spoiler Lateral-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R6140	Spoiler Dianteiro-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
R6150*	Spoiler Traseiro-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
R6160	Rodas de Alumínio-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R6250*	Ponteira do Escapamento Esportiva-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
R9270	Emblema das Portas - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R9271	Emblema da Tampa Traseira - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R9310	Estribo Lateral - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8

PÁGINA EM BRANCO

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B0770	Defletor de Lama do Motor-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
B1748	Grade Superior do Painel Dash-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B1750	Defletor de Água-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B4032	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	3.7 - 0.3
B4033	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	3.7 - 0.3
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7 - 0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4156	Espelho Retrovisor Externo - LE - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2 - 0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4295	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
B4296	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2 - 0.5
B4490	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
B4491	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B4660	Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
B4661	Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
B5400*	Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B5427	Dobradiça da Tampa da Tampa Traseira (Lado Carroçaria)-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B5490	Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B5500	Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B5700*	Tampa Traseira-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
B5845	Pino Esférico do Amortecedor da Tampa Traseira-(Cada)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B5880	Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B6194	Engate da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B7100	Emblema da Grade-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B7622	Moldura da Calha do Teto-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B7623	Moldura da Calha do Teto-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B7930	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B7931	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0010*	Carroçaria Completa-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	42.1
S0050*	Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	4.1
S0150*	Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
S0320*	Caixa da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	3.2
S0321*	Caixa da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	3.2
S0480*	Coluna "A"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	13.9
S0481*	Coluna "A"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	13.9
S0550*	Painel do Teto-Substituir Adicionar: 110 - Estrutura Lateral do Teto 114 - Coluna "A" Parte Superior 232 - Travessas do Teto Cada	Celta - Hatchback 5P MY07	14.9 - 0.6 0.9 0.5
S0551	Painel de Teto - Ruído - Reparar	Celta - Hatchback 5P MY07	2.0
S0790*	Estrutura da Abertura das Portas-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.7
S0791*	Estrutura da Abertura das Portas-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.7
S0792*	Coluna "B" Completa-LD-Substituir Adicionar: 118 - Soleira Porta - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	13.1 - 0.7
S0793*	Coluna "B" Completa-LE-Substituir Adicionar: 118 - Soleira Porta - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	13.1 - 0.7
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	3.4
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	3.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.0
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.0
S0950*	Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.8
S0951*	Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.8
S1326*	Painel do Assoalho Traseiro-Reparar	Celta - Hatchback 5P MY07	6.7
S1380*	Painel Lateral Traseiro Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	8.5
S1381*	Painel Lateral Traseiro Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	8.5
S1460*	Painel Traseiro Externo-Substituir Adicionar: 119 - Travessa de Reforço Painel Traseiro 159 - Alojamento da Lanterna Traseira 205 - Assoalho Traseiro - Parcial	Celta - Hatchback 5P MY07	7.5 - 0.1 0.5 0.2
S1700*	Tampa do Compartimento Traseiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
S5060*	Capô do Motor-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
S5130*	Curvão ou Grade de Ventilação - Reparo de Perfuração Causada Por Corrosão	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	2.0
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	2.9
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5 - 0.2
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	1.8
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	2.6
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.0
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.0
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.3
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.3
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	4.6
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.3
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.3
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.9
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.9
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.1
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.1
A1114	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
A1115	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
A1116	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
A1117	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	2.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	2.6
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	4.1
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	4.1
A1414	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
A1415	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
A1416	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
A1417	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
A1520	Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	2.5
A1521	Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	2.5
A1530	Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.8
A1531	Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.8
A2180	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	2.2
A2181	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	2.2
A2190	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.3
A2191	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	3.3
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
A2790	Painel Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	2.2
A2960	Tampa Traseira-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	3.1
A2961	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	4.5
A3267	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	2.4
A3277	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.7
A3450	Alojamento da Bateria-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A4900	Emblema Adesivo-Todos(Exceto Capô do Motor)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
A5610	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	28.7
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
A9280*	Painel da Soleira das Portas-LD-Reparar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
A9281*	Painel da Soleira das Portas-LE-Reparar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.4
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
C0116	Canaleta-Guia Inferior do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
C0117	Canaleta-Guia Inferior do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
C0118	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
C0119	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2 - 0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
C0184	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C0185	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C0216	Acabamento da Manopla do controle remoto do espelho retrovisor externo LD - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0217	Acabamento da Manopla do controle remoto do espelho retrovisor externo LE - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0314	Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
C0315	Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
C0330	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0331	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0342	Guia do Vidro da Porta Traseira (no Vidro)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C0343	Guia do Vidro da Porta Traseira (no Vidro)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C0380	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
C0381	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
C0655*	Vidro Traseiro - Calafetar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
C0660	Vidro Traseiro (Vigia)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.8
C0710	Vidro da Tampa da Traseira-Substituir Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 5P MY07	2.0 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0990	Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.4
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C1120	Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C1121	Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C1260	Guarnição do Vidro Traseiro-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.3
C1328	Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4155	Espelho Retrovisor Externo - LD - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C2328	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C2428	Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	3.8
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	2.1 - 0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C2860	Console-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C3108*	Forro do Teto-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	1.3
C3128	Forro do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.3
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C3170	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C3171	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C3185	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C3186	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3188	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C3189	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C3335	Porta-Mapas-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C3336	Porta-Mapas-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C4260	Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C6150	Manopla do Ajustador do Banco Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C6506	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6507	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6510	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C6511	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C6835	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
C6836	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
C7225	Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7265	Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C7278	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 18 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 20 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	N14YFH	- 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.2
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.2
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.2

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 22 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2 - 0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Re	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Re	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	N14YFH	- 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.2
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N14YFH	
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	X10YFL-X10YEL	- 0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.1 - 0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	4.6 - 0.4 0.1

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**D - 30 de 169**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	4.6 - 0.4 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.0 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N14YFH	
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 -	3.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	C14SE	- 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.3 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.3 - 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.5
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.8
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.7
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.7
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.8
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	5.3 - 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.1 - 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.2 0.5 0.0
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.3 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.9 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir Adicionar: 11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4 - 0.2
E0474	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
E0600	Fixador do Macaco e/ou Roda de Reserva-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
E0630	Porta-Ferramentas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.2
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.7
E2747	Rolamento da Ponta-De-Eixo ao Cubo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.5
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.6
E3420	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E3421	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E3427	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3430	Suporte do tirante LD - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E3431	Suporte do tirante LE - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E3437	Suporte do tirante AL - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4300	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E4301	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E4307	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
E5020	Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
E5021	Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E5050	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
E5051	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
E5057	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.7
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.0
E5800	Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0030	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
H0031	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
H0032	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7 - 0.2
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7 - 0.2
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 296 - Duas Pinças - Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0 - 0.4
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
H0122*	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Examinar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.3
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.6
H0610	Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
H1020	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
H1021	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
H1240	Válvula de Retenção. Vedador. Filtro e Mangueira do Vácuo do Servo-Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
H2493	Sensor do Nível de Fluido do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
H2880	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
H2881	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.2
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.5 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N14YFH	
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.9 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.0 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.0 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3 - 1.2 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.8
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.7 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.3 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	N14YFH	- 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.9
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.7 - 1.2 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.9 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1 - 0.1
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	N10YFH	- 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.5 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.1 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1 0.1
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	6.6 - 0.3 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	6.8 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	6.8 - 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.8 - 0.1 1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional		0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	9.2 - 0.2 0.4 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	5.0 - 1.6 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2 - 0.1
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.5 - 0.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.9 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	4.6 - 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	6.3 - 1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional		0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	6.3 - 1.6 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	5.9 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.8 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.6 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1 - 0.0
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.1 - 0.0
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.1 - 0.0
J3080*	Radiador-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	X10YFL-X10YEL	- 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.7
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Sistema de Arrefecimento do Motor)**Jb - 88 de 169**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.9 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.9 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7 - 0.1
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Sistema de Arrefecimento do Motor)**Jb - 89 de 169**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1 - 0.1
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N10YFH	
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.1
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.9 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.9 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	X14YFL	- 0.1 0.1 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.2 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N10YFH	
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3 - 0.1
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3 - 0.1
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F1500	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
F1501	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
F1507	Semi-Árvore-Dianteira-AL-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
F1580	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
F1581	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
F1587	Coifa da Semi-Árvore-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.9
F1690	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-Al	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
F1691	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-Al	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4 - 0.1
F3276	Sensor de Velocidade do Veículo-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	X10YFL-X10YEL	- 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.4 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.4 - 0.1 0.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	X10YFL-X10YEL	- 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.1 - 0.1
K1121	Suporte da Alavanca de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.4
K1200	Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	3.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	F17-F15	- 0.2 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.2 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	2.2 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.2 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.9 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.7 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.0 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	4.4 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	F17-F15	- 0.4 0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.5
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 130 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 131 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 132 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 133 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 134 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.9
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.9
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 135 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 136 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 137 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 138 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.9
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 139 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	N10YFH	- 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 140 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 141 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6 -

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 142 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáter		0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 143 de 169

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.0
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N10YFH	
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	N10YFH	- 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.8 - 0.3 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.9 - 0.1
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	3.0 - 0.1
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	3.0 - 0.1
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		N10YFH	
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	2.0
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.8 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.8 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N0280	Vedador do Farol LD - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0281	Vedador do Farol LE - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0442	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0443	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0680	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0681	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0766	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0767	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1466	Farol de Neblina-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
N1467	Farol de Neblina-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1720*	Fusível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1724*	Maxifusível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
N2436	Interruptor da Seleção de Marchas Esportivas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2540	Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2560	Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4 - 0.1
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2850	Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2952	Relé dos Faróis-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N3511	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N3650	Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N3730	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N3731	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N3737	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
N3750	Reservatório e/ou Tampa do Reservatório do Lavador do Limpador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N3765	Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N3770	Mangueiras do Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N4115	Lente do Painel de Instrumentos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N4260*	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
N4821	Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N4826	Módulo Conforto - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
N6030	Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	3.0
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
N6278	Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	4.1
N6397	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
N6620	Chicote Elétrico de Alimentação e Massa - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.4
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.9
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.6
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.6
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.4
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.4
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.0
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.1
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.1
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.2
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.7
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.9
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.6
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.6
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.3
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.3
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 -	3.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.3
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.3
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.2
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.4
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.4
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.9
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N10YFH	1.9
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - N14YFH	1.9
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R0240	Base da Antena Manual-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R0260	Cabo Coaxial da Antena Manual-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.6
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.4
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R2390	Bagageiro do Teto-Conjunto-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
R2600	Moldura Lateral da Carroçaria - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R2972	Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir Adicionar: 23 - Programar de Três até Cinco Chaves	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3 - 0.1
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir Adicionar: 23 - Programar de Três até Cinco Chaves	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6 - 0.1
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R3260	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R6000*	Kit Direção Hidráulica-Instalar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07	4.1 - 0.1
R6070	Kit Adesivo de Coluna-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
R6130	Spoiler Lateral-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R6140	Spoiler Dianteiro-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
R6150*	Spoiler Traseiro-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
R6160	Rodas de Alumínio-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R6250*	Ponteira do Escapamento Esportiva-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
R9270	Emblema das Portas - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R9271	Emblema da Tampa Traseira - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R9310	Estribo Lateral - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8

PÁGINA EM BRANCO

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir	Prisma	0.7
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir	Prisma	0.7
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Prisma	0.8
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Prisma	0.8
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Prisma	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Prisma	0.7 - 0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B4156	Espelho Retrovisor Externo - LE - Substituir	Prisma	0.6
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.7
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.7
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Prisma	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Prisma	0.2 - 0.8
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Prisma	0.2 - 0.5
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
B4665	Cabo de Acionamento da Fechadura da Tampa Traseira-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.3
B4666	Alavanca do cabo de acionamento da fechadura da tampa traseira - Substituir	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
B5710	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LD-Substituir	Prisma	0.8
B5711	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LE-Substituir	Prisma	0.8
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
B5826	Engate da Fechadura da Tampa Traseira-Inferior-Substituir	Prisma	0.2
B5880	Haste e/ou Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Prisma	0.3
C3362	Moldura do painel de acabamento da porta dianteira - LD - Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Prisma	1.2
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Prisma	1.2
S1810*	Tampa Traseira-Remover e Recolocar	Prisma	0.5
S1850*	Tampa Traseira-Substituir	Prisma	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Prisma	1.9
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Prisma	2.7
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Prisma	4.6
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Prisma	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir	Prisma	2.4
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar	Prisma	0.9
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar	Prisma	0.9
C0118	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
C0119	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.7
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Prisma	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Prisma	0.2
C1280	Guarnição da Abertura da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Prisma	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4155	Espelho Retrovisor Externo - LD - Substituir	Prisma	0.6
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Prisma	2.1 - 0.2
C2860	Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C2864	Extensão do console central - Substituir	Prisma	0.2
C3185	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LD-Substituir	Prisma	0.3
C3186	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LE-Substituir	Prisma	0.3
C3335	Porta-Mapas-Dianteira LD-Substituir	Prisma	0.2
C3336	Porta-Mapas-Dianteira LE-Substituir	Prisma	0.2
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C3363	Moldura do painel de acabamento da porta dianteira - LE - Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.5
C4240	Painel de Acabamento do Porta-Pacotes-Substituir	Prisma	0.3
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.4
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.4
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.2
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.3
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.0
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.8
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.8
C7225	Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir	Prisma	0.2
C7265	Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	Prisma	0.5
C7278	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Prisma	0.5

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 10 de 66

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Prisma	0.3
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Prisma	0.3
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Prisma	0.5
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Prisma	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Prisma - X14SEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Prisma - X14YFL	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14SEL	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14SEL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	0.2 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14SEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.2
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Re	Prisma - X14SEL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Re	Prisma - X14YFL	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14SEL	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	0.3 - 0.2
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remove e Recolocar ou Substi	Prisma - X14SEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remove e Recolocar ou Substi	Prisma - X14YFL	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - X14SEL	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - X14YFL	1.8
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14SEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou S	Prisma - X14SEL	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Recolocar ou S	Prisma - X14YFL	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Subst	Prisma - X14SEL	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Subst	Prisma - X14YFL	0.3
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14SEL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	4.6 - 0.4 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir	Prisma - X14SEL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter		- 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14SEL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	3.3 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	3.3 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	3.4 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	3.4 - 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	3.3 - 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Prisma - X14SEL	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Prisma - X14YFL	1.0
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Prisma - X14SEL	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Prisma - X14SEL	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.8
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Prisma - X14SEL	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Prisma - X14SEL	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Prisma - X14SEL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Prisma - X14SEL	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Prisma - X14YFL	1.7
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Prisma - X14SEL	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Prisma - X14SEL	1.7
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Prisma - X14YFL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Prisma - X14SEL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Prisma - X14YFL	1.7
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Prisma - X14SEL	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Prisma - X14YFL	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	2.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	2.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Prisma - X14SEL	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Prisma - X14YFL	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	1.8
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	1.8
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14SEL	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 289 - Veículos com Rádio	Prisma - X14YFL	5.3 - 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14SEL	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	3.1 - 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	2.0
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	Prisma	0.3
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	Prisma	0.4
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.9
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.9
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	1.7
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.8
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.8
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	1.6
E3420	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.5
E3421	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.5
E3427	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	0.7
E3430	Suporte do tirante LD - Substituir	Prisma	0.5
E3431	Suporte do tirante LE - Substituir	Prisma	0.5
E3437	Suporte do tirante AL - Substituir	Prisma	0.7
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Prisma	0.4
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Prisma	0.4
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Prisma	0.6
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.7
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.7
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	1.2
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.7
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Prisma	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Prisma	0.3
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Prisma	1.0
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Prisma	1.0
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Prisma	1.7
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Prisma	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Prisma	0.5
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.5
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Prisma	0.8
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.1
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.6
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	1.1
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Prisma	0.6
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Prisma	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Prisma - X14SEL	0.4 - 0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.2
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14SEL	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	1.3 - 0.5 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14SEL	3.0 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Prisma - X14SEL	3.1 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14SEL	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	1.3 - 1.2 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14SEL	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14SEL	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Prisma - X14YFL	3.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	1.4 - 0.3 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Prisma - X14SEL	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Prisma - X14SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Prisma - X14YFL	0.3
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.2 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.3 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.8 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Prisma - X14SEL	1.3
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Prisma - X14YFL	1.3
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Prisma - X14SEL	0.7
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - X14SEL	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		- 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	0.7 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14SEL	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	1.0 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14SEL	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	1.7 - 1.2 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14SEL	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14YFL	2.9 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Prisma - X14SEL	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Prisma - X14YFL	1.1 -

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Motor)

Ja - 29 de 66

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.3 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	0.8 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	2.3 - 0.1 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.0 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - X14SEL	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - X14YFL	3.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	6.6 - 0.3 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14SEL	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	Prisma - X14YFL	6.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14SEL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14SEL	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	5.0 - 1.6 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Prisma - X14SEL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Prisma - X14YFL	3.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.2 - 0.1
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Prisma - X14SEL	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Prisma - X14SEL	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.5 - 0.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Prisma - X14SEL	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar:	Prisma - X14SEL	0.9 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14SEL	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	4.6 - 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14SEL	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	6.3 - 1.6 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14SEL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	5.9 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14SEL	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	3.8 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14SEL	3.6 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Prisma - X14YFL	3.6 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Prisma - X14SEL	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Prisma - X14YFL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3100	Radiador-Substituir	Prisma - X14SEL	2.7
J3100	Radiador-Substituir	Prisma - X14YFL	2.7
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Prisma - X14SEL	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.7
	Adicionar:		-
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.7 - 0.1
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.4 - 0.1
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.1 - 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.1 - 0.1
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	2.0
J3480	Bomba D'Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D'Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.4 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.4 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	1.4 - 0.1
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Prisma - X14SEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Prisma - X14YFL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Prisma - X14SEL	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Prisma - X14YFL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Prisma - X14SEL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Prisma - X14YFL	1.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Prisma - X14SEL	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	1.2
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Prisma - X14SEL	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Prisma - X14SEL	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	1.3
J4100	Alternador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.7
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14SEL	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	0.2 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14SEL	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14YFL	0.6 - 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - X14SEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar:	Prisma - X14YFL	0.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.6 - 0.2 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.6 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Prisma - X14SEL	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Prisma - X14YFL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Prisma - X14SEL	0.3 - 0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Prisma - X14YFL	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Prisma - X14SEL	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Prisma - X14YFL	0.6
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Prisma - X14SEL	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Prisma - X14YFL	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F1620	Amortecedor de Vibrações da Semi-Árvore-Substituir	Prisma	0.3
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma	0.4 - 0.1
F3276	Sensor de Velocidade do Veículo-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma	0.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - X14SEL	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - X14SEL	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14SEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14YFL	0.2 - 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14SEL	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14YFL	2.3 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Prisma - X14SEL	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar:	Prisma - X14YFL	2.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	208 - Platô e Disco de Embreagem		0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14SEL	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14YFL	2.3 - 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14SEL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14YFL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14SEL	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar	Prisma - F17-F15	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Prisma - F17-F15	0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - F17-F15	1.1 - 0.1
K1121	Suporte da Alavanca de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	1.5
K1200	Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir	Prisma - F17-F15	1.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Prisma - F17-F15	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Prisma - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Prisma - F17-F15	3.0 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	1.2 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	2.2 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar:	Prisma - F17-F15	3.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.7 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.0 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	4.4 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Prisma - F17-F15	2.2 - 0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Prisma - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Prisma - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Prisma - F17-F15	1.5
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Prisma - F17-F15	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 55 de 66

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L0620	Cânister-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Prisma - X14SEL	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Prisma - X14YFL	1.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 56 de 66

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14SEL	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Prisma - X14YFL	0.9
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Prisma - X14SEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Prisma - X14YFL	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 57 de 66

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.3 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.3 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.8 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 58 de 66

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.6 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - X14SEL	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	1.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Prisma - X14SEL	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Prisma - X14YFL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Prisma - X14SEL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Prisma - X14YFL	1.0
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Prisma - X14SEL	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Prisma - X14SEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Prisma - X14SEL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.8
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Prisma - X14SEL	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	1.0
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Prisma - X14SEL	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Prisma - X14YFL	0.2
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14SEL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar:	Prisma - X14SEL	0.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	1.8 - 0.3 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	1.8 - 0.3 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Prisma - X14SEL	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Prisma - X14YFL	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - X14SEL	1.0
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - X14YFL	1.0
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - X14SEL	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Prisma - X14YFL	0.3
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Prisma - X14SEL	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Prisma - X14YFL	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Prisma - X14SEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Prisma - X14YFL	0.6
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14SEL	2.3 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Prisma - X14YFL	2.3 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Prisma - X14SEL	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Prisma - X14YFL	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Prisma	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Prisma	0.2
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Prisma	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Prisma	0.5
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Prisma	0.2
N0766	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-Uma-Substituir	Prisma	0.2
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Prisma	0.2
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Prisma	0.2
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Prisma	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Prisma	0.2
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Prisma	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Prisma	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Prisma	0.2
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Prisma	0.4
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Prisma	0.5
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Prisma	0.8
N2436	Interruptor da Seleção de Marchas Esportivas-Substituir	Prisma	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Prisma	0.2
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Prisma	0.6
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Prisma	0.2
N6620	Chicote Elétrico de Alimentação e Massa - Substituir	Prisma	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Prisma - X14SEL	2.4
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Prisma - X14YFL	2.4
M0041	Primeira Revisão-Especial	Prisma - X14SEL	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Prisma - X14YFL	2.0
M0051	Segunda Revisão	Prisma - X14SEL	3.1
M0051	Segunda Revisão	Prisma - X14YFL	3.1
M0061	Terceira Revisão	Prisma - X14SEL	2.0
M0061	Terceira Revisão	Prisma - X14YFL	2.0
M0071	Quarta Revisão	Prisma - X14SEL	3.2
M0071	Quarta Revisão	Prisma - X14YFL	3.2
M0081	Quinta Revisão	Prisma - X14SEL	2.0
M0081	Quinta Revisão	Prisma - X14YFL	2.0
M0091	Sexta Revisão	Prisma - X14SEL	3.1
M0091	Sexta Revisão	Prisma - X14YFL	3.1
M0101	Sétima Revisão	Prisma - X14SEL	2.0
M0101	Sétima Revisão	Prisma - X14YFL	2.0
M0111	Oitava Revisão	Prisma - X14SEL	3.2
M0111	Oitava Revisão	Prisma - X14YFL	3.2
M0121	Nona Revisão	Prisma - X14SEL	2.0
M0121	Nona Revisão	Prisma - X14YFL	2.0
M0131	Décima Revisão	Prisma - X14SEL	3.1
M0131	Décima Revisão	Prisma - X14YFL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Prisma	0.2
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Prisma	0.2
R2600	Moldura Lateral da Carroçaria - Instalar	Prisma	0.5
R6000*	Kit Direção Hidráulica-Instalar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Prisma	4.1 - 0.1
R6070	Kit Adesivo de Coluna-Instalar	Prisma	0.8
R6130	Spoiler Lateral-Instalar	Prisma	0.9
R6140	Spoiler Dianteiro-Instalar	Prisma	0.6
R6150*	Spoiler Traseiro-Instalar	Prisma	0.5
R6160	Rodas de Alumínio-Instalar	Prisma	0.2
R6250*	Ponteira do Escapamento Esportiva-Instalar	Prisma	0.3
R6261	Extensão do console central - Instalar	Prisma	0.4
R9165	Protetor dos cabos de bateria - instalar	Prisma - X14YFL	0.2
R9270	Emblema das Portas - Instalar	Prisma	0.2
R9271	Emblema da Tampa Traseira - Instalar	Prisma	0.2
R9310	Estribo Lateral - Instalar	Prisma	0.8

PÁGINA EM BRANCO

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7 - 0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4156	Espelho Retrovisor Externo - LE - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2 - 0.8
B5500	Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
S1700*	Tampa do Compartimento Traseiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	1.8
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	2.6
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3P MY07	4.6
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3P MY07	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.4
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
C0118	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
C0119	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 3P MY07	2.0 - 0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4155	Espelho Retrovisor Externo - LD - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	2.1 - 0.2
C2860	Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C3335	Porta-Mapas-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C3336	Porta-Mapas-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C4260	Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.6
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
C7225	Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
C7265	Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C7278	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 9 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	289 - Veículos com Rádio		0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.2
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Re	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Re	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Re	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.4

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 13 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.2
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.8
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.1 - 0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.1 - 0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su	Celta - Hatchback 3P MY07 -	4.6

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 18 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	C14SE	- 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	4.6 - 0.4 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0 - 0.1 0.1 0.1

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 20 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.3 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.3 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.4 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.4 - 0.1

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 23 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.3 - 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.5
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.8
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.7
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.7
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.0
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.8
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.8
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	5.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio		0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	5.3 - 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1 - 0.3 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.2 0.5 0.0
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.3 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.7
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.6
E3420	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E3421	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E3427	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3430	Suporte do tirante LD - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E3431	Suporte do tirante LE - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
E3437	Suporte do tirante AL - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.2

SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)

Ed - 33 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.0
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.7
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	1.1
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.2
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.5 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.9 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.0 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.3 - 1.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3 - 1.2 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.8
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.6 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.6 - 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.5 - 0.8 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.3 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.9
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X14SEL	- 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7 - 1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.7 - 1.2 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.9 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1 - 0.1
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Motor)

Ja - 49 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.5 - 0.1
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.1 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.6 - 0.3 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	6.6 - 0.3 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	6.8 - 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	9.2 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.4 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	5.0 - 1.6 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2 - 0.1
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.5 - 0.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	4.6 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	6.3 - 1.6 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	5.9 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.8 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.4 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.6 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.6 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1 - 0.0
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3100	Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.7
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7 - 0.1
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Sistema de Arrefecimento do Motor)**Jb - 64 de 127**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.1 - 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.2 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	252 - Injetores - Todos		0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4 - 0.1
F3276	Sensor de Velocidade do Veículo-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.4 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.4 - 0.1 0.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X14YFL	- 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.1 - 0.1
K1121	Suporte da Alavanca de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.4
K1200	Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	3.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	F17-F15	- 0.2 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.2 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	2.2 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.2 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.9 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.7 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.0 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	4.4 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	F17-F15	- 0.4 0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	1.5
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - F17-F15	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 100 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 101 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 102 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 103 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 104 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 105 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 106 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.9
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 107 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	C14SE	- 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 108 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 109 de 127

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.6 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2 - 0.0
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.8
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.2
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.8 - 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.8 - 0.3 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.0
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.0
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.3
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 -	1.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	C14SE	- 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	1.9 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.8 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.3 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
N2436	Interruptor da Seleção de Marchas Esportivas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N3511	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
N6620	Chicote Elétrico de Alimentação e Massa - Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.3
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.4
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.4
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.0
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.1
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.0
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 -	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.0
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.2
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.2
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.0
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.0
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.1
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.0
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.0
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.1
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.2
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.2
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	2.0
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	2.0
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	2.0
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - C14SE	3.0
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 -	3.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14SEL	3.1
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 3P MY07 - X14YFL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R2390	Bagageiro do Teto-Conjunto-Substituir	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
R2600	Moldura Lateral da Carroçaria - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
R6000*	Kit Direção Hidráulica-Instalar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3P MY07	4.1 - 0.1
R6070	Kit Adesivo de Coluna-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8
R6130	Spoiler Lateral-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.9
R6140	Spoiler Dianteiro-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.6
R6150*	Spoiler Traseiro-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.5
R6160	Rodas de Alumínio-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R6250*	Ponteira do Escapamento Esportiva-Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.3
R9270	Emblema das Portas - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R9271	Emblema da Tampa Traseira - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.2
R9310	Estribo Lateral - Instalar	Celta - Hatchback 3P MY07	0.8

PÁGINA EM BRANCO

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7 - 0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4156	Espelho Retrovisor Externo - LE - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2 - 0.8
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2 - 0.5
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
B5500	Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
S1700*	Tampa do Compartimento Traseiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	1.8
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	2.6
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5P MY07	4.6
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5P MY07	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.4
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
C0118	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
C0119	Trilho Guia da Canaleta do Vidro da Porta-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 5P MY07	2.0 - 0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4155	Espelho Retrovisor Externo - LD - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	2.1 - 0.2
C2860	Console-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C3335	Porta-Mapas-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C3336	Porta-Mapas-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C4260	Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
C7225	Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
C7265	Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
C7278	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5

EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 10 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	289 - Veículos com Rádio		0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.2
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Re	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Re	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remove e Re	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.4

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 14 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.2
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.8
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.1 - 0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.1 - 0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su	Celta - Hatchback 5P MY07 -	4.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	C14SE	- 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	4.6 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	4.6 - 0.4 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.1 - 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0 - 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1 0.1
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
D2744	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
D2745	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-de Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.3 - 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.3 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.4 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.4 - 0.1

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**D - 24 de 128**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.3 - 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.3 - 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.5
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.6
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.8
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.6
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.7
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.7
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.7
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.0
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.5
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.6
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.8
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.8
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	5.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio		0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	5.3 - 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1 - 0.3 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.2 0.5 0.0
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.3 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.0
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.2
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.7
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.6
E3420	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E3421	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E3427	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3430	Suporte do tirante LD - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E3431	Suporte do tirante LE - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
E3437	Suporte do tirante AL - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.0
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.7
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	1.1
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.2
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.3 - 0.5 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.5 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0155	Ressonador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.9 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.0 - 0.1 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.0 - 0.1 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.1 - 0.1 0.1
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1 - 0.1 0.1
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 1.2 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.3 - 1.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3 - 1.2 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.8
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.7 - 0.1 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.7 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.6 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.6 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.6 - 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.8 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.5 - 0.8 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.5 - 0.8 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.3 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.3 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.2 - 0.1
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.3 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3 - 0.1
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.9
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X14SEL	- 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.0 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.7 - 1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.7 - 1.2 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.7 - 1.2 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1 - 0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.9 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.9 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1 - 0.1
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.5 - 0.1
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.1 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.3 - 0.1 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.0 - 0.1
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.6 - 0.3 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	6.6 - 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	6.6 - 0.3 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	6.8 - 1.6 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	6.8 - 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	9.2 - 0.2 0.4 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	9.2 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.4 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	5.0 - 1.6 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	5.0 - 1.6 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.2 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2 - 0.1
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.5 - 0.1
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.5 - 0.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	4.6 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	6.3 - 1.6 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	6.3 - 1.6 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	5.9 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.8 - 1.6 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.8 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.4 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.4 - 1.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.6 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.6 - 1.6 0.1

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Sistema de Arrefecimento do Motor)**Jb - 61 de 128**

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1 - 0.0
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.0
J3100	Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3100	Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.7
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.7
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.7 - 0.1
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7 - 0.1
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2

MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Sistema de Arrefecimento do Motor)
Jb - 65 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4 - 0.1
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4 - 0.1
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.1 - 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J3410	Resistor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.0
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.4 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.4 - 0.1
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4597	CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.6 - 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.2 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	252 - Injetores - Todos		0.1
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4 - 0.1
F3276	Sensor de Velocidade do Veículo-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2 - 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.3 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.4 - 0.2
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.4 - 0.2
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.3 - 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.4 - 0.1 0.2 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.4 - 0.1 0.2 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.7 - 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X14YFL	- 0.1 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.1 - 0.1
K1121	Suporte da Alavanca de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.4
K1200	Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	3.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	F17-F15	- 0.2 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.2 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	2.2 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.2 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.9 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.7 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.0 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	4.4 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	F17-F15	- 0.4 0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	1.5
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - F17-F15	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 101 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 102 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 103 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 104 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 105 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 106 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 107 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.9
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.9
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.5

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 108 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	C14SE	- 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8 - 0.1
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.2

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 109 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.3

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 110 de 128

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14YFL	
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.6 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.1
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2 - 0.0
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.2
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X14SEL	
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.0
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.8
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.0
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.2
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.8 - 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.8 - 0.3 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.7
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.7
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.0
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.0
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.3
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 -	1.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	C14SE	- 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	1.9 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	1.9 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.8 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.8 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	1.9 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.3 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
N2436	Interruptor da Seleção de Marchas Esportivas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N3511	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
N6620	Chicote Elétrico de Alimentação e Massa - Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.3
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.3
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.4
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.4
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.0
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.1
M0051	Segunda Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.0
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 -	2.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.0
M0061	Terceira Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.2
M0071	Quarta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.2
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.0
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.0
M0081	Quinta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.0
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0091	Sexta Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.0
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.0
M0101	Sétima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	3.1
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.1
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.2
M0111	Oitava Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.2
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - C14SE	2.0
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	2.0
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	2.0
M0121	Nona Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	2.0
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 -	3.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X10YFL-X10YEL	3.0
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14SEL	3.1
M0131	Décima Revisão	Celta - Hatchback 5P MY07 - X14YFL	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R2390	Bagageiro do Teto-Conjunto-Substituir	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
R2600	Moldura Lateral da Carroçaria - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
R6000*	Kit Direção Hidráulica-Instalar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5P MY07	4.1 - 0.1
R6070	Kit Adesivo de Coluna-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8
R6130	Spoiler Lateral-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.9
R6140	Spoiler Dianteiro-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.6
R6150*	Spoiler Traseiro-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.5
R6160	Rodas de Alumínio-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R6250*	Ponteira do Escapamento Esportiva-Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.3
R9270	Emblema das Portas - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R9271	Emblema da Tampa Traseira - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.2
R9310	Estribo Lateral - Instalar	Celta - Hatchback 5P MY07	0.8

PÁGINA EM BRANCO

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura 274 - Veículos com Farol de Neblina	Celta - Hatchback 3 portas	1.0 - 1.4 0.3
B0218	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
B0260*	Pára-Choque Dianteiro Inteiriço-Alinhar	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B0318	Moldura do Pára-Choque-Interiço-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B0344	Gancho de Reboque Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.5 - 1.3
B0770	Defletor de Lama do Motor-Central-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B0927	Suporte do Pára-Choque Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B1334	Suporte do Farol de Neblina-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B1335	Suporte do Farol de Neblina-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B1338	Guarnição Isolante do Painel Dash-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B1500*	Capô do Motor-Alinhar	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B1539	Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.5
B1550	Suporte da Trava do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B1560	Mola de Abertura da Trava do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B1580	Trava do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B1595	Coxim da Tampa do Compartimento Traseiro ou Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir Adicionar: 88 - Alavanca - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4 - 0.1
B1650	Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B1748	Grade Superior do Painel Dash-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
B1750	Defletor de Água-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B1867	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B4032	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.7 - 0.5
B4033	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.7 - 0.5
B4034	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Direito-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.7 - 1.5
B4035	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Esquerdo-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	5.7 - 2.5
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 174 - Pino da Dobradiça Adicional	Celta - Hatchback 3 portas	0.7 - 0.2
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 174 - Pino da Dobradiça Adicional	Celta - Hatchback 3 portas	0.7 - 0.2
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B4247	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
B4280	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B4281	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B4295	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B4296	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B4350	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B4351	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B4360	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B4361	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B5280	Extensão do Painel Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	10.9
B5281	Extensão do Painel Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	10.4
B5400*	Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B5410	Compartimento Traseiro-Calafetar	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B5427	Dobradiça da Tampa da Tampa Traseira (Lado Carroçaria)-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B5490	Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B5500	Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B5608	Aerofólio Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B5700*	Tampa Traseira-Alinhar	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B5710	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B5711	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B5720	Dobradiça da Tampa Traseira-Lado da Tampa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B5721	Dobradiça da Tampa Traseira-Lado da Tampa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B5730	Dobradiça da Tampa Traseira-Lado da Carroçaria-LD-Substituir Adicionar: 82 - Retoque 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 3 portas	0.6 - 0.3 0.1
B5731	Dobradiça da Tampa Traseira-Lado da Carroçaria-LE-Substituir Adicionar: 82 - Retoque 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 3 portas	0.6 - 0.3 0.1
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B5845	Pino Esférico do Amortecedor da Tampa Traseira-(Cada)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B5880	Haste e/ou Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B6000	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B6030	Engate da Fechadura da Portinhola do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B6194	Engate da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B6235	Haste da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B7100	Emblema da Grade-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B7350	Painel Superior do Painel Dash com Grade de Ventilação-Completo-Substituir-Completo	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B7351	Painel Superior do Painel Dash com Grade de Ventilação-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B7352	Painel Superior do Painel Dash com Grade de Ventilação-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B7466	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B7476	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-Le-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B7480	Moldura da Abertura da Roda Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.4 - 5.0
B7481	Moldura da Abertura da Roda Dianteira-Le-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.4 - 5.0
B7626	Moldura da Junção do Teto-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B7627	Moldura da Junção do Teto-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
B7866	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B7876	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
B7910	Moldura Lateral Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B7911	Moldura Lateral Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
B8280	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LD-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.3 - 5.0
B8281	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LE-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.3 - 5.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E1730*	Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0010*	Carroçaria Completa-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	42.1
S0050*	Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.1
S0060*	Painel Inferior Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.8
S0100*	Painel de Fixação do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.0
S0132*	Painel Superior da Grade do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.5
S0133*	Painel Inferior da Grade do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.5
S0150*	Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Celta - Hatchback 3 portas	0.7 - 0.1
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Celta - Hatchback 3 portas	0.7 - 0.1
S0294*	Tirante do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.5
S0295*	Tirante do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	5.4
S0320*	Caixa da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.7
S0321*	Caixa da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.7
S0470*	Apoio do Braço de Controle Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
S0471*	Apoio do Braço de Controle Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
S0480*	Coluna "A"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	14.6
S0481*	Coluna "A"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	14.6
S0490*	Alojamento da Lanterna-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.8
S0491*	Alojamento da Lanterna-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.8
S0550*	Painel do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	15.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 110 - Estrutura Lateral do Teto 178 - Painel Lateral Traseiro Interno 291 - Veículos com Teto Solar		- 3.7 1.7 1.5
S0600*	Coluna "B"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	18.7
S0601*	Coluna "B"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	18.6
S0650*	Assoalho Traseiro Completo-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.9
S0651*	Assoalho Traseiro Parcial-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.8
S0691*	Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	18.2
S0700*	Soleira da Extensão do Assoalho-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.4
S0701*	Soleira da Extensão do Assoalho-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.4
S0790*	Estrutura da Abertura das Portas-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.5
S0791*	Estrutura da Abertura das Portas-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.5
S0792*	Coluna "B" Completa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	13.9
S0793*	Coluna "B" Completa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	14.0
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.8
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.8
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	Celta - Hatchback 3 portas	3.0 - 0.2
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	Celta - Hatchback 3 portas	3.0 - 0.2
S0970*	Painel da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.9
S1160*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	14.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S1161*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	14.4
S1322*	Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.5
S1323*	Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.5
S1326*	Painel do Assoalho Traseiro-Reparar	Celta - Hatchback 3 portas	6.6
S1330*	Porca de Fixação da Roda de Reserva-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
S1380*	Painel Lateral Traseiro Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	8.5
S1381*	Painel Lateral Traseiro Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	8.0
S1460*	Painel Traseiro Externo-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	8.6
S1700*	Tampa do Compartimento Traseiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
S1750*	Painel Externo da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	5.6
S1810*	Tampa Traseira-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
S1850*	Tampa Traseira-Substituir Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro 292 - Trava Elétrica das Portas	Celta - Hatchback 3 portas	1.0 - 0.2 0.2
S5060*	Capô do Motor-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3 portas	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	2.2
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	Celta - Hatchback 3 portas	0.5 - 0.3
A0120	Painel Dianteiro (Conjunto)-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.8
A0130	Painel Dianteiro (Conjunto)-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	2.4
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.9
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	2.6
A0680	Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.7
A0681	Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.7
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	2.2
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	2.2
A0800	Coluna A-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
A0801	Coluna A-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
A0880	Painel do Teto-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	2.5
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	4.6
A1020	Coluna B-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
A1021	Coluna B-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1040	Soleira das Portas-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
A1041	Soleira das Portas-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	2.0
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
A1114	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
A1115	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
A1116	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
A1117	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
A1180	Porta Dianteira -Altura da Moldura-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	2.0
A1181	Porta Dianteira -Altura da Moldura-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.6
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.6
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.9
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.9
A1240	Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
A1241	Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
A1414	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
A1415	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
A1416	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
A1417	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A2180	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	2.2
A2181	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	2.2
A2190	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	3.0
A2191	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	3.0
A2240	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
A2768	Aerofólio Traseiro-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
A2778	Aerofólio Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
A2780	Painel Traseiro-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.7
A2790	Painel Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	2.2
A2960	Tampa Traseira-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.7
A2961	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	2.4
A3267	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
A3277	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
A3300	Roda Dianteira-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
A3301	Roda Dianteira-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
A3320	Roda Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
A3321	Roda Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
A3340	Roda Reserva-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
A3450	Alojamento da Bateria-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
A4900	Emblema Adesivo-Todos(Exceto Capô do Motor)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A5600	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Retoque	Celta - Hatchback 3 portas	11.9
A5610	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	28.7
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
A7647	Dobradiças da Tampa Traseira-Repintura	Celta - Hatchback 3 portas	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar Adicionar: 58 - Moldura da Guarnição - Reformar	Celta - Hatchback 3 portas	0.5 - 0.1
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir Adicionar: 83 - Adesivo - Substituição Completa	Celta - Hatchback 3 portas	2.3 - 0.2
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C0100*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Alinhar	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
C0101*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Alinhar	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
C0120	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C0121	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C0138	Trilho Guia do Vidro da Porta-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C0139	Trilho Guia do Vidro da Porta-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C0160	Extensão Traseira da Canaleta do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0161	Extensão Traseira da Canaleta do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C0204	Batente Inferior do Vidro da Porta Dianteira (no Painel Interno)-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C0205	Batente Inferior do Vidro da Porta Dianteira (no Painel Interno)-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C0220	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 3 portas	2.7 - 0.5
C0221	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 3 portas	2.7 - 0.5
C0510	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 42 - Reforço Vedação da Entrada de Água	Celta - Hatchback 3 portas	1.3 - 0.2
C0511	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LE-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 42 - Reforço Vedação da Entrada de Água	Celta - Hatchback 3 portas	1.3 - 0.2
C0655*	Vidro Traseiro - Calafetar	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C0660	Vidro Traseiro (Vigia)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
C0710	Vidro da Tampa da Traseira-Substituir Adicionar: 42 - Reforço Vedação da Entrada de Água	Celta - Hatchback 3 portas	1.4 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0760	Moldura de Acabamento do Vidro Traseiro-Interna ou Externa-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0990	Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C1260	Guarnição do Vidro Traseiro-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.3
C1328	Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2002	Guarnição de Borracha do Painel Dash-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2027	Pára-Sol e/ou Suporte-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2028	Porta-Óculos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2040	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2100	Fechadura do Porta-Luvas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C2120	Engate e/ou Dobradiça do Compartimento do Porta-Luvas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2200	Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2328	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2428	Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.7
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 279 - Mostrador Triplo/Múltiplo 290 - Veículos com Rádio/ Tocado de CD	Celta - Hatchback 3 portas	2.8 - 0.1 0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C2860	Console-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C3108*	Forro do Teto-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
C3128	Forro do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C3170	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C3171	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C3185	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C3186	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C3188	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C3189	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C3335	Porta-Mapas-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C3336	Porta-Mapas-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C3359	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C3904	Alça do Teto-Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C4000	Painel Lateral de Acabamento Interno-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
C4001	Painel Lateral de Acabamento Interno-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C4020	Painel de Acabamento do Compartimento Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C4021	Painel de Acabamento do Compartimento Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C4040	Moldura Superior do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C4041	Moldura Superior do Acabamento do Pannel Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C4260	Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.6
C4640	Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C4870	Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C6150	Manopla do Ajustador do Banco Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C6170	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C6340	Sapatas da Canaleta do Ajustador Inferior -Banco Dianteiro Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C6490	Cabo e/ou Alavanca do Acionador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C6491	Cabo e/ou Alavanca do Acionador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
C6510	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C6511	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C6670	Alça de Regulagem dos Trilhos do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C6671	Alça de Regulagem dos Trilhos do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C6842	Espaçador do Regulador do Assento do Banco do Passageiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C6843	Espaçador do Regulador do Assento do Banco do Motorista (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
C7002	Trava do Banco Traseiro (Rebative)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7003	Trava do Banco Traseiro (Rebatível)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
C7225	Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7233	Suporte do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7234	Suporte do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7236	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7237	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7238	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7239	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7258	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C7265	Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C7270	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C7271	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
C7272	Capa e ou Toldo do Sistema de Proteção Infantil-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7273	Cinto de Segurança e ou Fecho do Sistema de Proteção Infantil-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
C7278	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C7784	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C7785	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3



EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 24 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C9190	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
C9191	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
C9206	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir Adicionar: 257 - Cinto de Segurança Central Retrátil	Celta - Hatchback 3 portas	0.3 - 0.7
C9280	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
C9281	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2 -



AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 26 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	289 - Veículos com Rádio		0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remover. Recolocar e Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remover. Recolocar e Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remover. Recolocar e Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Re	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.6
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Re	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.6
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	289 - Veículos com Rádio		0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.2
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
D0438	Cabo de Controle do Desembaçador do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.8
D0447	Cabo de Controle da Temperatura do Sistema de Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
D0570	Liame do Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D0580	Liame do Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D1135	Válvula de Alívio de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
D1135	Válvula de Alívio de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1135	Válvula de Alívio de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.1 -
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.1 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.1 - 0.1
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
D1340	Carcaça do Motor do Ventilador Interno-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.7
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1467	Carcaça do Difusor de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D1467	Carcaça do Difusor de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8 - 1.1
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8 - 1.1
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 1.1
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0 - 1.1
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0 - 1.1
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 1.1
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 1.1
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D2220	Carcaça do Filtro de Pólem-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
D2220	Carcaça do Filtro de Pólem-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
D2260	Cobertura (ou Tampa) do Ventilador Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D2260	Cobertura (ou Tampa) do Ventilador Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D2260	Cobertura (ou Tampa) do Ventilador Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.3
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su	Celta-Hatchback_3portas -	3.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	5.0 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	5.0 - 0.3 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.3 - 0.1 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.3 - 1.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.3 - 0.1 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.3 - 1.1 0.1 0.1
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	4.0
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	4.0
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	4.0 - 0.1 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	4.0
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	4.0
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	4.2 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.6 - 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta-Hatchback_3portas -	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.9
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	1.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.8
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.7
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.5
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.9
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.7
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D3082	Mangueira de Saída do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
D3082	Mangueira de Saída do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
D3082	Mangueira de Saída do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Celta-Hatchback_3portas -	1.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.5
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.5
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.3
D3087	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Acumulador ao Evaporador (Tubo de Líquido) do	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3
D3087	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Acumulador ao Evaporador (Tubo de Líquido) do	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3
D3087	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Acumulador ao Evaporador (Tubo de Líquido) do	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.3
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Celta-Hatchback_3portas -	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.7
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.8
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	2.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	1.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.2
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.2
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.5
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.8
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.7
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.7
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	5.3 - 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.1 - 0.3 0.1
D4222	Suporte ou Braço Dianteiro de Montagem do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D4223	Suporte ou Braço Traseiro de Montagem do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.5
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.2
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.2
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	2.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.0
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.0
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.0
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.7
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.7
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	2.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
E0630	Porta-Ferramentas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E2020*	Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.1
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
E2240	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
E2241	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
E2247	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.2
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.4
E2530	Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
E2531	Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E2537	Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
E2740	Rolamento da Ponta-De-Eixo ao Cubo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
E2741	Rolamento da Ponta-De-Eixo ao Cubo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
E2747	Rolamento da Ponta-De-Eixo ao Cubo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.4
E2930	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
E2931	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
E2937	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.7
E3350	Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E3420	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E3421	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E3427	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E3430	Suporte do tirante LD - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E3431	Suporte do tirante LE - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E3437	Suporte do tirante AL - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E3550	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E3551	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E3557	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.2
E3900	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E3901	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E3907	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.2
E3920	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
E3921	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
E3927	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.3
E4010	Torre da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
E4011	Torre da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
E4017	Torre da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4160	Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E4230*	Rolamentos da Roda Traseira-LD-Ajustar	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
E4231*	Rolamentos da Roda Traseira-LE-Ajustar	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
E4237*	Rolamentos da Roda Traseira-AL-Ajustar	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E4300	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
E4301	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
E4307	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E4330	Vedador Interno do Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E4331	Vedador Interno do Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E4337	Vedador Interno do Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
E4400	Batentes do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E4401	Batentes do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E4720	Ponta de Eixo da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
E4721	Ponta de Eixo da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
E4727	Ponta de Eixo da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
E4760	Ponta (ou Braço Longitudinal) do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E4761	Ponta (ou Braço Longitudinal) do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
E4767	Ponta (ou Braço Longitudinal) do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.8
E4768*	Ponta de Eixo-LD-Examinar	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
E4769*	Ponta de Eixo-LE-Examinar	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
E5020	Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E5021	Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E5050	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E5051	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E5057	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
E5580	Junta Esférica do Braço de Controle-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E5581	Junta Esférica do Braço de Controle-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E5600	Buchas do Braço de Controle Superior da Suspensão Traseira-Uma ou Ambas -LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
E5601	Buchas do Braço de Controle Superior da Suspensão Traseira-Uma ou Ambas -LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.4
E5720	Batente Superior e Inferior do Amortecedor-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E5721	Batente Superior e Inferior do Amortecedor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
E5800	Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0030	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
H0031	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
H0032	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos 125 - Discos de Freio-Ambos - Substituir 238 - Disco de Freio - Um - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6 - 0.3 0.5 0.3 0.2
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Celta - Hatchback 3 portas	0.9 - 0.2
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Celta - Hatchback 3 portas	0.9 - 0.2
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
H0100	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
H0101	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
H0107	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 3 portas	0.6 - 0.2
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 3 portas	0.6 - 0.2
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos	Celta - Hatchback 3 portas	0.6 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0150	Reparo do Suporte da Pinça do Freio a Disco-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
H0151	Reparo do Suporte da Pinça do Freio a Disco-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
H0157	Reparo do Suporte da Pinça do Freio a Disco-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.7
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.4
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 3 portas	0.4 - 0.2
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 3 portas	0.4 - 0.2
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 3 portas	0.6 - 0.2
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 79 - Tambor de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 3 portas	1.1 - 0.2
H0290	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
H0291	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
H0297	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 3 portas	1.0 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	33 - Cilindro de Roda - Reformar		0.2
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 33 - Cilindro de Roda - Reformar	Celta - Hatchback 3 portas	1.0 - 0.2
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 30 - Cilindros de Roda - Reformar Ambos	Celta - Hatchback 3 portas	1.4 - 0.4
H0430	Prato do Freio-Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
H0431	Prato do Freio-Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.9
H0610	Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
H0615	Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
H0620*	Cilindro-Mestre do Freio-Remover e Recolocar Adicionar: 54 - Cilindro Mestre - Reformar	Celta - Hatchback 3 portas	1.1 - 0.3
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
H0730	Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
H0731	Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
H0737	Mangueira de Freio-Traseira -AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
H0785	Interruptor de Advertência de Nível Baixo do Fluido de Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
H0790	Válvula Proporcionadora-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0797	Válvula Proporcionadora-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
H0830	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Mangueira de Freio Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 144 - Mangueira Flexível-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1 - 0.2
H0831	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Mangueira de Freio Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 144 - Mangueira Flexível-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1 - 0.2
H0837	Tubo de Freio do Cilindro Mestre à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 144 - Mangueira Flexível-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3 - 0.2
H0860	Tubo de Freio do Cilindro Mestre ao Tubo Intermediário do Freio-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
H0861	Tubo de Freio do Cilindro Mestre ao Tubo Intermediário do Freio-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
H0870	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.3
H0871	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.1
H0885	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
H0886	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
H0895	Tubo de Freio da Dianteira à Mangueira de Freio da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
H0896	Tubo de Freio da Dianteira à Mangueira de Freio da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
H0897	Tubo de Freio da Dianteira à Mangueira de Freio da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
H0900	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
H0901	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
H0907	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
H1000	Tubo de Freio do Tubo Central à Conexão do Tubo Traseiro-Veículos Com ABS-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
H1001	Tubo de Freio do Tubo Central à Conexão do Tubo Traseiro-Veículos Com ABS-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
H1007	Tubo de Freio do Tubo Central à Conexão do Tubo Traseiro-Veículos Com ABS-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H1010	Tubo de Freio Intermediário à Mangueira de Freio da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
H1011	Tubo de Freio Intermediário à Mangueira de Freio da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
H1017	Tubo de Freio Intermediário à Mangueira de Freio da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
H1020	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
H1021	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
H1027	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
H1100	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LD-Substitui	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
H1101	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LE-Substitui	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
H1102	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-AL-Substitui	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
H1120	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.6
H1121	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.6
H1127	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	5.2
H1200*	Servo-Freio (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 45 - Servo-Freio - Reformar 54 - Cilindro Mestre - Reformar	Celta - Hatchback 3 portas	1.3 - 0.2 0.7
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir Adicionar: 54 - Cilindro Mestre - Reformar	Celta - Hatchback 3 portas	1.4 - 0.7
H1240	Válvula de Retenção. Vedador. Filtro e Mangueira do Vácuo do Servo-Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
H2489	Reservatório de Óleo do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
H2630	Suporte do Pedal de Freio-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
H2640	Pedal e/ou Bucha do Pedal do Freio-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
H2660	Almofada do Pedal do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H2680	Mola de Retorno do Pedal do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
H2800*	Freio de Estacionamento-Ajustar	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
H2811	Garra e Batente da Alavanca do Freio de Estacionamento--Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
H2880	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
H2881	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
H2889	Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
H2900	Equalizador do Cabo do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.1
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.4 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remove e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.4 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.6 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	2.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	C10YEH	- 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	2.6 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.0 - 0.1 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.4 - 0.1 0.1
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir 224 - Balancins - Todas - Substituir		0.1 0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir 224 - Balancins - Todas - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5 - 0.1 0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 252 - Injetores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.3 - 1.2 1.2 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 162 - Cabeçote do Motor - Substituir 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	6.1 - 2.5 0.3 0.9 0.2
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 162 - Cabeçote do Motor - Substituir 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	6.1 - 2.5 0.3 0.9 0.2
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.0
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.7 - 0.1 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	4.3
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	4.3
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	5.0
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.9 - 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.6 - 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.6 - 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.0 - 0.2 0.6
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.0 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos		0.6
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.7 - 0.8 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 223 - Ajustadores de Válvula - Todos	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5 - 0.1 0.7
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 223 - Ajustadores de Válvula - Todos	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5 - 0.1 0.7
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.3 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.2 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.2 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14NE	0.5
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7 - 0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.7
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.4 - 0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.4 - 0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.9
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4 - 0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4 - 0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.7 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.1 - 0.2 0.1 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.1 - 0.2 0.1 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.1 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10SE	0.8 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.2 - 0.2 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0810	Polia Intermediária da Correia Dentada da Distribuição-Uma-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J0810	Polia Intermediária da Correia Dentada da Distribuição-Uma-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.1 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8 - 0.2 0.1 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.2 0.1 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8 - 0.2 0.2 0.1 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir 241 - Vedador Dianteiro Árvore Comando 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.2 0.1 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	241 - Vedador Dianteiro Árvore Comando 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.2 0.1 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.8 - 0.1 0.1 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.8 - 0.1 0.1 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	2.8 - 0.1 0.1 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 252 - Injetores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.7 - 1.2 1.2 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.1 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.1 - 0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.1 - 0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.1 - 0.2 0.1 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.1 - 0.2 0.1 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.1 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9 - 0.2 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9 - 0.2 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.7 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.4
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.4
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.0 - 0.2 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.0 - 0.2 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	2.0 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1 0.1
J1040	Tampa e/ou Engrenagens da Bomba de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	3.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J1040	Tampa e/ou Engrenagens da Bomba de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.3
J1050	Acionamento da Bomba de Óleo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.3
J1050	Acionamento da Bomba de Óleo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.3
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.5
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.5
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.9 - 0.1 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.5
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.8 - 0.3 1.2 1.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.6 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.8 - 0.3 1.2 1.2 0.6 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	7.6 - 0.3 0.9 0.6
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	7.6 - 0.3 0.9 0.6
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	7.4 - 0.1 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	6.6 - 1.2 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	7.7 - 1.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.4 1.6 0.3 0.4 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	7.7 - 1.1 0.4 1.6 0.3 0.4 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	6.8 - 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	6.0 - 1.6 0.7 2.0 0.4
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	6.0 - 1.6 0.7 2.0 0.4
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos)	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	4.8 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		1.6 0.1
J1320	Biela-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	5.0
J1320	Biela-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	5.0
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	10.5 - 0.1 0.3 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	5.2
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	5.2
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	10.3 - 0.1 0.3 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	5.0 - 1.6 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.9
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.9
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	4.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	C14SE	- 0.1 0.2 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.4
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.0
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5 - 0.1
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.4
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.5 - 0.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.0
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	4.6 - 0.1
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	8.4 - 1.6 0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	8.4 - 1.6 0.4
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	12.2 - 0.1 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	6.3 - 1.6 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	7.8 - 0.4 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	7.8 - 0.4 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	7.8 - 0.2 0.3 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	5.9 - 1.6 0.1 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1880	Motor Completo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.3
J1880	Motor Completo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.3
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	5.0 - 0.1 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	4.1 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 12 - Motor - Desmontar e Montar 59 - Caixa de Mudanças - R&R 72 - Cabeçote (Removido) - Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 162 - Cabeçote do Motor - Substituir 168 - Êmbolo e/ou a Biela - Um 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos)	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.3 - 5.9 0.5 3.6 0.2 2.5 0.4 0.8
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 12 - Motor - Desmontar e Montar 59 - Caixa de Mudanças - R&R 72 - Cabeçote (Removido) - Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 162 - Cabeçote do Motor - Substituir 168 - Êmbolo e/ou a Biela - Um 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos)	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.2 - 5.9 0.5 3.6 0.2 2.5 0.4 0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	5.0 - 0.1 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.4 - 1.5 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.1
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 7 - Mangueiras - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8 - 0.1 0.3 0.1
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 7 - Mangueiras - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.3 0.1
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.3 0.1
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.0
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.1
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.1
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10SE	0.8 - 0.2 0.1
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.2 0.1
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J3346	Mangueira do Reservatório de Expansão à Bomba D#Água-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J3346	Mangueira do Reservatório de Expansão à Bomba D#Água-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	2.3
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	2.4
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.1 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YE	0.8 - 0.2 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8 - 0.2 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14NE	0.8 - 0.2 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.2 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.1
J3407	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	2.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 25 - Bomba D'Água - Reformar 248 - Mangueira Inferior - Um-Substituir 249 - Mangueira Superior - Uma-Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3 - 0.5 0.1 0.1 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 25 - Bomba D'Água - Reformar 248 - Mangueira Inferior - Um-Substituir 249 - Mangueira Superior - Uma-Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3 - 0.5 0.1 0.1 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.3 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.3 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	1.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.3 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.3 - 0.1
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.7
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	1.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.2
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7 - 0.7 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7 - 0.7 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.3
J4100	Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.7 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.7
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4597	CARÇAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.7
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5 - 0.8 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5 - 0.8 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.7
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.9
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J5740	Regulador de Pressão do Distribuidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
J5740	Regulador de Pressão do Distribuidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F1500	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remove e Recolocar Adicionar: 89 - Árvore - Substituir 106 - Coifa da Junta Externa - Substituir 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6 - 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9
F1501	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remove e Recolocar Adicionar: 89 - Árvore - Substituir 106 - Coifa da Junta Externa - Substituir 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6 - 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9
F1507	Semi-Árvore-Dianteira-AL-Remove e Recolocar Adicionar: 89 - Árvore - Substituir 106 - Coifa da Junta Externa - Substituir 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1 - 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9
F1510	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
F1511	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.3
F1517	Semi-Árvore-Dianteiras-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
F1580	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
F1581	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
F1587	Coifa da Semi-Árvore-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.9
F1690	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-AI	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
F1691	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-AI	Celta - Hatchback 3 portas	1.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta - Hatchback 3 portas	0.4 - 0.1 0.1
F3276	Sensor de Velocidade do Veículo-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 3 portas	0.2 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0020*	Embreagem-Ajustar Folga	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
K0020*	Embreagem-Ajustar Folga	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
K0050	Suporte do Pedal da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
K0050	Suporte do Pedal da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.5 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.5 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.5 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.6 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.6 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.6 - 0.2 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.6 - 0.2 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.8
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.8
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.8
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.5 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.5 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.5 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.1 0.2 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.5 - 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.5 - 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.5 - 0.1 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.1 0.1 0.1 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	1.0 - 0.1
K1121	Suporte da Alavanca de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	1.4
K1200	Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	1.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.8
K1250	Bucha Deslizante do Controle de Mudanças de Marcha-no Assoalho-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.8
K1260	Bucha dos Liames (ou Trambulador) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.9
K1270	Articulação (ou Guia) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.8 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.4 - 1.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.7 - 1.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.7 - 1.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	3.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	F17-F15	- 1.2 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	1.1 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.1 - 0.1 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.5 - 1.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.4 - 1.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.7 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		1.2 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.5 - 1.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.7 - 1.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.8 - 1.4 0.9
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.2 - 1.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.7 - 1.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.8 - 1.2 0.9 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.4 - 1.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.9 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.4 - 1.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.2 - 1.2 0.9 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.1 - 1.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.1 - 1.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.7 - 1.4 0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.8 - 1.2 0.9 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.4 - 1.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.1 - 1.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	4.0 - 1.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.3 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	3.1 - 1.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	4.8 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	2.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	F17-F15	- 1.4 0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	2.1 - 1.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	2.1 - 1.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	1.5
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - F17-F15	0.5



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 130 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
L0270	Mangueiras. Controle de Emissões Evaporativo Canister à Região do Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
L0270	Mangueiras. Controle de Emissões Evaporativo Canister à Região do Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
L0274	Mangueira do Canister (Canister-Válvula de Controle)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
L0274	Mangueira do Canister (Canister-Válvula de Controle)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
L0275	Mangueira do Canister (Válvula de Controle-Válvula de Aceleração)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
L0275	Mangueira do Canister (Válvula de Controle-Válvula de Aceleração)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 132 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0280	Mangueiras de Alimentação de Combustível-Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L0280	Mangueiras de Alimentação de Combustível-Central-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L0284	Mangueiras de Combustível-Retorno. do Compartimento do Motor. ao Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 133 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
L0620	Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
L0620	Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
L0620	Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 134 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.9
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.9
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 136 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.6
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.6
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.9



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 137 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.9
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L2080	Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
L2085	Junta do Tube Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
L2085	Junta do Tube Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
L2085	Junta do Tube Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3 - 0.1
L2085	Junta do Tube Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L2090	Vedador Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L2125	Suporte do Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3 - 0.1



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 138 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 139 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
L2403	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
L2403	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
L2520	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Direito-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
L2520	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Direito-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
L2520	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Direito-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L2521	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Esquerdo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
L2521	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Esquerdo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
L2521	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Esquerdo-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.2



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 140 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.9
L2598	Tubo Dianteiro de Escapamento. com Catalisador e Silencioso Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.1
L2598	Tubo Dianteiro de Escapamento. com Catalisador e Silencioso Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.1
L2599	Silencioso Dianteiro com Tubo Central e Silencioso Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
L2599	Silencioso Dianteiro com Tubo Central e Silencioso Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.7



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 141 de 174

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6 - 0.1
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L3111	Filtro de combustível na entrada do reservatório - Remover e Instalar ou substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
E7020	Volante da Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2 - 0.1
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2 - 0.1
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
E7075	Coifa da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.2
E7101	Suporte do Contato da Buzina e Mola de Rolamento Superior-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E7201*	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Reparar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	1.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	C14SE	- 0.1
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.2
E7320	Rolamento Superior da Coluna da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
E7320	Rolamento Superior da Coluna da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
E7320	Rolamento Superior da Coluna da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.0
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.0
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.0 - 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 52 - Coluna Fixa - Reformar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.4
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.0 - 0.1
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.0
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.1 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.1 - 0.1
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E8628	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Reservatório à Bomba-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.9
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.8 - 0.3 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.2
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6 - 0.5 0.1 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6 - 0.5 0.1 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.8
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.5 0.1
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.7 - 0.1
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.7 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.0
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.5
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.6
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.6
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.1
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.1
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remove e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remove e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8 - 0.9
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.1 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.1 - 0.1
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.8
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.8
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.8
E9660	Carcaça da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.8
E9660	Carcaça da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	2.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
E9660	Carcaça da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.8
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
E9680	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
E9680	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
E9680	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E9681	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
E9681	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
E9681	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E9687	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
E9687	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
E9687	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.8
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.9
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 196 - Coxins de Apoio - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.1 - 0.1 0.3 1.0 0.4 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 196 - Coxins de Apoio - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.1 - 0.1 0.3 1.0 0.4 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.6 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.1 - 0.1 0.3
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.2
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.2
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	3.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.7
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E9990	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
E9990	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
E9990	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-AL-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.3
E9991	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.2
E9991	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.2
E9991	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LD-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	0.2
E9992	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.5
E9992	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.5
E9992	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LE-Substituir	Celta-Hatchback_3portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N0150	Placa de Retenção da Bateria-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
N0400	Lâmpada do Cinzeiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N0416	Lâmpada da Luz de Ré-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0417	Lâmpada da Luz de Ré-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0442	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0443	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0507	Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0515	Lâmpada da Lanterna Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0520	Lâmpadas do Indicador de Temperatura . Pressão de Óleo ou Troca Óleo Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
N0560	Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0580	Lâmpada do Interruptor do Farol (e Luzes)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0590	Lâmpada do Controle do Aquecedor e do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0670	Lâmpada da Lanterna de Leitura-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0686	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0687	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0766	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0767	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N0768	Lâmpada da Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0918	Soquete da Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N0919	Soquete da Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1467*	Farol de Neblina-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1470	Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1490	Lanterna de Leitura-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1600	Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1720*	Fusível-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1724*	Maxifusível-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N1920*	Caixa de Fusíveis-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2050	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N2114	Interruptor da Trava das Portas-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N2115	Interruptor da Trava das Portas-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2174	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2184	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2185	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
N2230	Interruptor (ou Sensor) de Temperatura da Água do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N2232	Interruptor do Farol de Neblina-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
N2335	Chave Ignição (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
N2382	Interruptor do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2387	Interruptor da Trava da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
N2436	Interruptor da Seleção de Marchas Esportivas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N2540	Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2560	Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N2795	Caixa de Relés-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
N2840	Relé Acionador da Trava das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2850	Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N2856	Relé do Farol de Neblina-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2880	Relé da Buzina-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2920	Relé de Partida do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2952	Relé dos Faróis-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2980	Relé Levantador do Vidro das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N2987	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N3214	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N3215	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N3224	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
N3225	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
N3228	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N3265	Atuador da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N3314	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
N3315	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
N3580	Relé Temporizador do Limpador e Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N3616	Palheta do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N3647	Sistema de Acionamento do Limpador de Pára-Brisa-Conjunto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N3650	Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N3660	Mancal do Limpador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
N3661	Mancal do Limpador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
N3667	Mancal do Limpador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
N3730	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N3731	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N3737	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
N3765	Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
N3770	Mangueiras do Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
N3775	Esguicho do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N3860	Bomba Elétrica do Lavador do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N4000	Botão e/ou Resistência do Acendedor de Cigarros-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N4115	Lente do Painel de Instrumentos-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
N4260*	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
N4790	Comutador do Motor de Ventilação e/ou Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N4821	Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
N5130	Soquete das Luzes Indicadoras e de Iluminação no Circuito Impresso-Cada-Substituir Adicionar: 6 - Lâmpada Adicional - Cada	Celta - Hatchback 3 portas	0.4 - 0.1
N6020	Chicote Elétrico do Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.5
N6030	Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.5
N6065	Chicote Elétrico do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.8
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.0
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.4
N6180	Chicote Elétrico da Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.1
N6224	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N6225	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N6237	Chicote Elétrico da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
N6254	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N6255	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N6269	Chicote Elétrico Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	3.1
N6278	Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.6
N6286	Chicote da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.5
N6290	Chicote Elétrico dos Faróis-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.0
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	4.1
N6397	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
N6420	Chicote Elétrico do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6480	Chicote Elétrico do Motor de Partida-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.5
N6980	Chicote Elétrico do Frontal da Carroçaria-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	2.8
N7190	Chicote Elétrico da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.2
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.2
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.2
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0051	Segunda Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.9
M0051	Segunda Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.9
M0051	Segunda Revisão	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.9
M0061	Terceira Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
M0061	Terceira Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
M0061	Terceira Revisão	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0071	Quarta Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.0
M0071	Quarta Revisão	Celta-Hatchback_3portas -	3.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
M0071	Quarta Revisão	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.0
M0081	Quinta Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
M0081	Quinta Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
M0081	Quinta Revisão	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0091	Sexta Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.9
M0091	Sexta Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.9
M0091	Sexta Revisão	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.9
M0101	Sétima Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
M0101	Sétima Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
M0101	Sétima Revisão	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0111	Oitava Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	3.0
M0111	Oitava Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	3.0
M0111	Oitava Revisão	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	3.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0121	Nona Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.9
M0121	Nona Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.9
M0121	Nona Revisão	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0131	Décima Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	2.9
M0131	Décima Revisão	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	2.9
M0131	Décima Revisão	Celta-Hatchback_3portas - X10YFL-X10YEL	2.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R0020	Suporte do Extintor de Incêndio-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
R0610	Cabo da Antena Elétrica-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
R0650	Chicote dos Acessórios-Instalar	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
R0760	Rádio-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R0910	Tela do Alto-Falante-Dianteira LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R0911	Tela do Alto-Falante-Dianteira LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.6
R0950	Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R0951	Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R1000*	Jogo de Tapetes-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R2110	Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.7
R2160	Relé Temporizador do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R2390	Bagageiro do Teto-Conjunto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R2915	Diodo do Sistema Alarme Anti-Furto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.4
	Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar		- 1.3
R2972	Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
R2981	Relé do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
R2982	Interruptor e/ou Chaveiro de Acionamento do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
R2984*	Lâmpada Indicadora do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
R3011	Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
R3013*	Bateria do Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R3240	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R3241	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R3260*	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
R3290	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LD-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R3291	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LE-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.2
R4055	Motor de Acionamento da Trava da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4
R4470	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LD-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 3 portas	1.9 - 1.3
R4471	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LE-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 3 portas	1.9 - 1.3
R6000*	Kit Direção Hidráulica-Instalar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 3 portas	4.3 - 1.0
R6100*	Protetor de Câter-Instalar	Celta - Hatchback 3 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T0052	Pinça do freio - Verificar	Celta - Hatchback 3 portas	1.2
T0065	Mecanismo Reclinador dos Bancos Dianteiros - Substituição	Celta - Hatchback 3 portas	1.6
T0084	Cinto de Segurança- Retrabalhar	Celta - Hatchback 3 portas	1.9
T0412	Pedal do Acelerador -Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
T0412	Pedal do Acelerador -Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
T0412	Pedal do Acelerador -Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
T0413	Pedal do Acelerador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
T0413	Pedal do Acelerador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
T0413	Pedal do Acelerador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.3
T0423	Motor de Partida - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	1.3
T0423	Motor de Partida - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	1.3
T0423	Motor de Partida - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	1.3
T0462	Reservatório de combustível - Verificar	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.3
	Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir		- 0.3
T0462	Reservatório de combustível - Verificar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.3
	Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir		- 0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T2005	Braço de controle da suspensão dianteira - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	1.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
V0024	Cilindro da Fechadura da Tampa Traseira - Retrabalho	Celta - Hatchback 3 portas	0.3
V0122	Medidor de combustível - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
V0174	Rodas - Balancear	Celta - Hatchback 3 portas	0.9
V0242	Interruptor do Limpador do Para-Brisa - substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.5
V2104	Caixa de Ar - Retrabalhar	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.8
V2111	Mangueira Superior do Radiador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10NE	0.4
V2111	Mangueira Superior do Radiador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C10YEH	0.4
V2111	Mangueira Superior do Radiador - Substituir	Celta-Hatchback_3portas - C14SE	0.4
V2112	Cabo da Caixa de Maxi Fusíveis à Bateria - Substituir	Celta - Hatchback 3 portas	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura 274 - Veículos com Farol de Neblina	Celta - Hatchback 5 portas	1.0 - 1.4 0.3
B0218	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
B0260*	Pára-Choque Dianteiro Inteiriço-Alinhar	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B0318	Moldura do Pára-Choque-Interiço-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B0344	Gancho de Reboque Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiriço-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.5 - 1.3
B0770	Defletor de Lama do Motor-Central-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B0927	Suporte do Pára-Choque Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B1334	Suporte do Farol de Neblina-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B1335	Suporte do Farol de Neblina-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B1338	Guarnição Isolante do Painel Dash-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B1500*	Capô do Motor-Alinhar	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B1539	Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.5
B1550	Suporte da Trava do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B1560	Mola de Abertura da Trava do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B1580	Trava do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B1595	Coxim da Tampa do Compartimento Traseiro ou Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir Adicionar: 88 - Alavanca - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4 - 0.1
B1650	Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B1748	Grade Superior do Painel Dash-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
B1750	Defletor de Água-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B1867	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B4032	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Direita-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.7 - 0.5
B4033	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Superior Esquerdo-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.7 - 0.5
B4034	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Direito-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.7 - 1.5
B4035	Dobradiça da Porta Dianteira (Soldada)-Lado da Carroçaria-Inferior Esquerdo-Substituir Adicionar: 117 - Dobradiça Adicional - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	5.7 - 2.5
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5 portas	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5 portas	0.7 - 0.2
B4064	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5 portas	0.7 - 0.2
B4065	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5 portas	0.7 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
B4180	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 174 - Pino da Dobradiça Adicional 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2 - 0.2 0.5
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 174 - Pino da Dobradiça Adicional 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2 - 0.2 0.5
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B4247	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
B4280	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B4281	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B4295	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B4296	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B4350	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B4351	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B4360	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B4361	Haste de Travamento da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B4470	Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B4471	Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2 - 0.5
B4481	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2 - 0.5
B4490	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B4491	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
B4660	Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B4661	Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
B5280	Extensão do Painel Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	10.9
B5281	Extensão do Painel Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	10.4
B5400*	Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B5410	Compartimento Traseiro-Calafetar	Celta - Hatchback 5 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B5427	Dobradiça da Tampa da Tampa Traseira (Lado Carroçaria)-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B5490	Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B5500	Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B5608	Aerofólio Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B5700*	Tampa Traseira-Alinhar	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B5710	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B5711	Dobradiça da Tampa Traseira (Completa)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B5720	Dobradiça da Tampa Traseira-Lado da Tampa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B5721	Dobradiça da Tampa Traseira-Lado da Tampa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B5730	Dobradiça da Tampa Traseira-Lado da Carroçaria-LD-Substituir Adicionar: 82 - Retoque 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 5 portas	0.6 - 0.3 0.1
B5731	Dobradiça da Tampa Traseira-Lado da Carroçaria-LE-Substituir Adicionar: 82 - Retoque 277 - Veículos com Limpador Traseiro	Celta - Hatchback 5 portas	0.6 - 0.3 0.1
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B5845	Pino Esférico do Amortecedor da Tampa Traseira-(Cada)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B5880	Haste e/ou Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B6000	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B6030	Engate da Fechadura da Portinhola do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B6194	Engate da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B6235	Haste da Trava da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B7100	Emblema da Grade-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B7350	Painel Superior do Painel Dash com Grade de Ventilação-Completo-Substituir-Completo	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B7351	Painel Superior do Painel Dash com Grade de Ventilação-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B7352	Painel Superior do Painel Dash com Grade de Ventilação-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B7466	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B7476	Moldura do Pára-Lama Dianteiro-Le-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B7480	Moldura da Abertura da Roda Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.4 - 5.0
B7481	Moldura da Abertura da Roda Dianteira-Le-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.4 - 5.0
B7626	Moldura da Junção do Teto-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B7627	Moldura da Junção do Teto-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B7866	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B7876	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B7910	Moldura Lateral Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B7911	Moldura Lateral Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
B7930	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B7931	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Subst	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
B7966	Moldura da Porta Traseira-Externa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B7967	Moldura da Porta Traseira-Externa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
B8280	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LD-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.3 - 5.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B8281	Moldura da Abertura da Roda Traseira-LE-Substituir Adicionar: 21 - Pintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.3 - 5.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E1730*	Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0010*	Carroçaria Completa-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	42.1
S0050*	Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.1
S0060*	Painel Inferior Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.8
S0100*	Painel de Fixação do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.0
S0132*	Painel Superior da Grade do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.5
S0133*	Painel Inferior da Grade do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.5
S0150*	Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Celta - Hatchback 5 portas	0.7 - 0.1
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Celta - Hatchback 5 portas	0.7 - 0.1
S0294*	Tirante do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.5
S0295*	Tirante do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	5.4
S0320*	Caixa da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.7
S0321*	Caixa da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.7
S0470*	Apoio do Braço de Controle Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
S0471*	Apoio do Braço de Controle Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
S0480*	Coluna "A"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	14.6
S0481*	Coluna "A"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	14.6
S0490*	Alojamento da Lanterna-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.8
S0491*	Alojamento da Lanterna-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.8
S0550*	Painel do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	15.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 110 - Estrutura Lateral do Teto 178 - Painel Lateral Traseiro Interno 291 - Veículos com Teto Solar		- 3.7 1.7 1.5
S0600*	Coluna "B"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	18.7
S0601*	Coluna "B"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	18.6
S0650*	Assoalho Traseiro Completo-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.9
S0651*	Assoalho Traseiro Parcial-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.8
S0691*	Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	18.2
S0700*	Soleira da Extensão do Assoalho-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.4
S0701*	Soleira da Extensão do Assoalho-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.4
S0790*	Estrutura da Abertura das Portas-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.5
S0791*	Estrutura da Abertura das Portas-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.5
S0792*	Coluna "B" Completa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	13.9
S0793*	Coluna "B" Completa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	14.0
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.8
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.8
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	Celta - Hatchback 5 portas	3.0 - 0.2
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir Adicionar: 294 - Veículos com Vidro/Travas Elétricas	Celta - Hatchback 5 portas	3.0 - 0.2
S0900*	Painel Externo da Porta Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.3
S0901*	Painel Externo da Porta Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
S0950*	Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
S0951*	Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
S0970*	Painel da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.9
S1322*	Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.5
S1323*	Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.5
S1326*	Painel do Assoalho Traseiro-Reparar	Celta - Hatchback 5 portas	6.6
S1330*	Porca de Fixação da Roda de Reserva-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
S1380*	Painel Lateral Traseiro Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	8.5
S1381*	Painel Lateral Traseiro Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	8.0
S1460*	Painel Traseiro Externo-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	8.6
S1700*	Tampa do Compartimento Traseiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
S1750*	Painel Externo da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	5.6
S1810*	Tampa Traseira-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
S1850*	Tampa Traseira-Substituir Adicionar: 277 - Veículos com Limpador Traseiro 292 - Trava Elétrica das Portas	Celta - Hatchback 5 portas	1.0 - 0.2 0.2
S5060*	Capô do Motor-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5 portas	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	2.2
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5 portas	0.5 - 0.3
A0120	Painel Dianteiro (Conjunto)-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.8
A0130	Painel Dianteiro (Conjunto)-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	2.4
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.9
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	2.6
A0680	Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.7
A0681	Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.7
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	2.2
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	2.2
A0800	Coluna A-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
A0801	Coluna A-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
A0880	Painel do Teto-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	2.5
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	4.6
A1020	Coluna B-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
A1021	Coluna B-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1040	Soleira das Portas-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	2.0
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
A1114	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
A1115	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
A1116	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
A1117	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
A1180	Porta Dianteira -Altura da Moldura-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	2.0
A1181	Porta Dianteira -Altura da Moldura-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.6
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.6
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.9
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.9
A1240	Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
A1241	Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
A1414	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
A1415	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
A1416	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
A1417	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
A1520	Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1521	Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
A1530	Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
A1531	Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
A2180	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	2.2
A2181	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	2.2
A2190	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	3.0
A2191	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	3.0
A2240	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
A2768	Aerofólio Traseiro-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
A2778	Aerofólio Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
A2780	Painel Traseiro-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.7
A2790	Painel Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	2.2
A2960	Tampa Traseira-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.7
A2961	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	2.4
A3267	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
A3277	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
A3300	Roda Dianteira-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
A3301	Roda Dianteira-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
A3320	Roda Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
A3321	Roda Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
A3340	Roda Reserva-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A3450	Alojamento da Bateria-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
A4900	Emblema Adesivo-Todos(Exceto Capô do Motor)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
A5600	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Retoque	Celta - Hatchback 5 portas	11.9
A5610	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Pintura ou Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	28.7
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
A7647	Dobradiças da Tampa Traseira-Repintura	Celta - Hatchback 5 portas	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar Adicionar: 58 - Moldura da Guarnição - Reformar	Celta - Hatchback 5 portas	0.5 - 0.1
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir Adicionar: 83 - Adesivo - Substituição Completa	Celta - Hatchback 5 portas	2.3 - 0.2
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0100*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Alinhar	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
C0101*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Alinhar	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
C0120	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0121	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0138	Trilho Guia do Vidro da Porta-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0139	Trilho Guia do Vidro da Porta-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C0160	Extensão Traseira da Canaleta do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0161	Extensão Traseira da Canaleta do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0170	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0171	Maçaneta do Regulador do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C0184	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C0185	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C0204	Batente Inferior do Vidro da Porta Dianteira (no Painel Interno)-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C0205	Batente Inferior do Vidro da Porta Dianteira (no Painel Interno)-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C0220	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 5 portas	2.7 - 0.5
C0221	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 5 portas	2.7 - 0.5
C0300*	Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C0301*	Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C0310*	Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0311*	Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0314	Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0315	Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0320	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0321	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0330	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0331	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C0342	Guia do Vidro da Porta Traseira (no Vidro)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0343	Guia do Vidro da Porta Traseira (no Vidro)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0380	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
C0381	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
C0655*	Vidro Traseiro - Calafetar	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C0660	Vidro Traseiro (Vigia)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
C0710	Vidro da Tampa da Traseira-Substituir Adicionar: 42 - Reforço Vedação da Entrada de Água	Celta - Hatchback 5 portas	1.4 -
C0760	Moldura de Acabamento do Vidro Traseiro-Interna ou Externa-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0990	Tampões / Vedadores / Drenos da Carroçaria-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C1120	Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C1121	Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C1260	Guarnição do Vidro Traseiro-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.3
C1328	Guarnição da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2002	Guarnição de Borracha do Painel Dash-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2027	Pára-Sol e/ou Suporte-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2028	Porta-Óculos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2040	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2100	Fechadura do Porta-Luvas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C2120	Engate e/ou Dobradiça do Compartimento do Porta-Luvas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2140	Tampa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2200	Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2328	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2428	Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.7
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir Adicionar: 279 - Mostrador Triplo/Múltiplo 290 - Veículos com Rádio/ Tocado de CD	Celta - Hatchback 5 portas	2.8 - 0.1 0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C2860	Console-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C3108*	Forro do Teto-Remove e Recolocar	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
C3128	Forro do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C3170	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C3171	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C3185	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C3186	Painel de Acabamento Interno da Coluna "C"-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C3188	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C3189	Regulador de Altura do Cinto de Segurança-Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C3335	Porta-Mapas-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C3336	Porta-Mapas-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C3359	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C3904	Alça do Teto-Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C4000	Painel Lateral de Acabamento Interno-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
C4001	Painel Lateral de Acabamento Interno-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C4020	Painel de Acabamento do Compartimento Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C4021	Painel de Acabamento do Compartimento Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C4040	Moldura Superior do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C4041	Moldura Superior do Acabamento do Painel Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C4260	Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C4494	Carpete do Assoalho-Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.6
C4640	Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C4870	Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C6150	Manopla do Ajustador do Banco Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C6170	Mola do Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C6340	Sapatas da Canaleta do Ajustador Inferior -Banco Dianteiro Inteiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C6490	Cabo e/ou Alavanca do Acionador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C6491	Cabo e/ou Alavanca do Acionador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
C6510	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C6511	Mecanismo de Regulagem do Encosto Reclinável do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C6670	Alça de Regulagem dos Trilhos do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C6671	Alça de Regulagem dos Trilhos do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C6842	Espaçador do Regulador do Assento do Banco do Passageiro (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C6843	Espaçador do Regulador do Assento do Banco do Motorista (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
C7002	Trava do Banco Traseiro (Rebative)-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7003	Trava do Banco Traseiro (Rebatível)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
C7225	Banco Traseiro (Assento ou Encosto)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7233	Suporte do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7234	Suporte do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7236	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7237	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7238	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7239	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7258	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C7265	Trava da Articulação do Encosto do Banco Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C7270	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C7271	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
C7272	Capa e ou Toldo do Sistema de Proteção Infantil-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7273	Cinto de Segurança e ou Fecho do Sistema de Proteção Infantil-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
C7278	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C7784	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C7785	Bucha da Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3



EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)

Ce - 27 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C9190	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
C9191	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
C9206	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir Adicionar: 257 - Cinto de Segurança Central Retrátil	Celta - Hatchback 5 portas	0.3 - 0.7
C9280	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
C9281	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2 - 0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2 -



AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)

D - 29 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	289 - Veículos com Rádio		0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2 - 0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
D0220	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D0222	Interruptor de Controle do Ventilador-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4 - 0.2
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar- Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.2
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.2
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remover. Recolocar e Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remover. Recolocar e Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
D0400*	Cabo de Controle da Ventilação ou do Condicionador de Ar-Remover. Recolocar e Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Re	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.6
D0430	Cabo de Controle da Distribuição/Recirculação de Ar-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Re	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.6
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar:	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.3 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	289 - Veículos com Rádio		0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3 - 0.2
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou Adicionar: 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.2
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
D0438	Cabo de Controle do Desembaçador do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.8
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.8
D0447	Cabo de Controle da Temperatura do Sistema de Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
D0570	Liame do Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D0580	Liame do Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
D1116	Interruptor de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D1135	Válvula de Alívio de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1135	Válvula de Alívio de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
D1135	Válvula de Alívio de Alta Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.1 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.1 - 0.1
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.1 - 0.1
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
D1340	Carcaça do Motor do Ventilador Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.7
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D1442	Difusor de Ar-Central-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D1443	Difusor de Ar-Central-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C20SE	0.1
D1460	Carcaça do Difusor de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1461	Carcaça do Difusor de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D1467	Carcaça do Difusor de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D1467	Carcaça do Difusor de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8 - 1.1
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8 - 1.1
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 1.1
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0 - 1.1
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	C10YEH	- 1.1
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 1.1
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 1.1
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D2220	Carcaça do Filtro de Pólem-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
D2220	Carcaça do Filtro de Pólem-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
D2260	Cobertura (ou Tampa) do Ventilador Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D2260	Cobertura (ou Tampa) do Ventilador Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D2260	Cobertura (ou Tampa) do Ventilador Interno-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.3
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.3
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	5.0 - 0.4 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	5.0 - 0.3 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.3 - 0.1 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.3 - 1.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.3 - 0.1 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.3 - 1.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio		0.1 0.1
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
D2747	Mangueiras do Aquecedor (Sem Condicionador de Ar)-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	4.0
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	4.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	4.0 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.2 - 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	4.0
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	4.0
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	4.2 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.6 - 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.0
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
D3020	Núcleo (ou Miolo) da Válvula de Serviço do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.9
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.5
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.8
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.8
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.7
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.7
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.5
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.9
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.6
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.7
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.7
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.6
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D3082	Mangueira de Saída do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0
D3082	Mangueira de Saída do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3082	Mangueira de Saída do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.5
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.5
D3083	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Condensador ao Evaporador (Linha	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.5
D3085	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigerante do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Acumulador-Substitu	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.5
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3
D3086	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Evaporador ao Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.3
D3087	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Acumulador ao Evaporador (Tubo de Líquido) do	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3
D3087	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Acumulador ao Evaporador (Tubo de Líquido) do	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3
D3087	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-do Acumulador ao Evaporador (Tubo de Líquido) do	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
D3088	Mangueiras e/ou Tubos de Gás do Condicionador de Ar-de Sucção e Descarga do Compressor (Conjunto)-Su	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.8
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.7
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.8
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	2.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.7
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
D3200	Tubo (Orifício ou Válvula) de expansão do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.2
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.2
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.5
D3220	Válvula de expansão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.6
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.7
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.7
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	5.3 - 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 289 - Veículos com Rádio	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	5.3 - 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.2
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2 - 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.1 - 0.3 0.1
D4222	Suporte ou Braço Dianteiro de Montagem do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.6
D4223	Suporte ou Braço Traseiro de Montagem do Compressor do A/C-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.5
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.2
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.2
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	2.6
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.0
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	2.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.0
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.0
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.7
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.7
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	2.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C18YE	2.8
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
E0630	Porta-Ferramentas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E2020*	Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.1
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
E2240	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
E2241	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
E2247	Rolamentos da Roda Dianteira-Interno-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.2
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.4
E2530	Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
E2531	Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E2537	Coxim do Rolamento Axial da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
E2740	Rolamento da Ponta-De-Eixo ao Cubo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
E2741	Rolamento da Ponta-De-Eixo ao Cubo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
E2747	Rolamento da Ponta-De-Eixo ao Cubo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.4
E2930	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
E2931	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
E2937	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.7
E3350	Travessa de Suporte da Barra de Torção da Suspensão Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E3420	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E3421	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E3427	Tirante Tensionador da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E3430	Suporte do tirante LD - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E3431	Suporte do tirante LE - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E3437	Suporte do tirante AL - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E3550	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E3551	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E3557	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.2
E3900	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E3901	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E3907	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.2
E3920	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
E3921	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
E3927	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.3
E4010	Torre da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
E4011	Torre da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
E4017	Torre da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4160	Barra Estabilizadora da Suspensão Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E4230*	Rolamentos da Roda Traseira-LD-Ajustar	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
E4231*	Rolamentos da Roda Traseira-LE-Ajustar	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
E4237*	Rolamentos da Roda Traseira-AL-Ajustar	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E4300	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
E4301	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
E4307	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E4330	Vedador Interno do Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E4331	Vedador Interno do Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E4337	Vedador Interno do Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
E4400	Batentes do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E4401	Batentes do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E4720	Ponta de Eixo da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
E4721	Ponta de Eixo da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
E4727	Ponta de Eixo da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
E4760	Ponta (ou Braço Longitudinal) do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E4761	Ponta (ou Braço Longitudinal) do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
E4767	Ponta (ou Braço Longitudinal) do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.8
E4768*	Ponta de Eixo-LD-Examinar	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
E4769*	Ponta de Eixo-LE-Examinar	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
E5020	Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E5021	Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E5050	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E5051	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E5057	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
E5580	Junta Esférica do Braço de Controle-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E5581	Junta Esférica do Braço de Controle-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E5600	Buchas do Braço de Controle Superior da Suspensão Traseira-Uma ou Ambas -LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
E5601	Buchas do Braço de Controle Superior da Suspensão Traseira-Uma ou Ambas -LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.4
E5720	Batente Superior e Inferior do Amortecedor-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E5721	Batente Superior e Inferior do Amortecedor-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
E5800	Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0030	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
H0031	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
H0032	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos 125 - Discos de Freio-Ambos - Substituir 238 - Disco de Freio - Um - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6 - 0.3 0.5 0.3 0.2
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Celta - Hatchback 5 portas	0.9 - 0.2
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Celta - Hatchback 5 portas	0.9 - 0.2
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
H0100	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
H0101	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
H0107	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 5 portas	0.6 - 0.2
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 75 - Disco de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 5 portas	0.6 - 0.2
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 76 - Discos de Freio - Retificar Ambos	Celta - Hatchback 5 portas	0.6 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0150	Reparo do Suporte da Pinça do Freio a Disco-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
H0151	Reparo do Suporte da Pinça do Freio a Disco-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
H0157	Reparo do Suporte da Pinça do Freio a Disco-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.7
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.4
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 5 portas	0.4 - 0.2
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 5 portas	0.4 - 0.2
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 80 - Tambores de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 5 portas	0.6 - 0.2
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 79 - Tambor de Freio - Retificar	Celta - Hatchback 5 portas	1.1 - 0.2
H0290	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
H0291	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
H0297	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Celta - Hatchback 5 portas	1.0 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	33 - Cilindro de Roda - Reformar		0.2
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 33 - Cilindro de Roda - Reformar	Celta - Hatchback 5 portas	1.0 - 0.2
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 30 - Cilindros de Roda - Reformar Ambos	Celta - Hatchback 5 portas	1.4 - 0.4
H0430	Prato do Freio-Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
H0431	Prato do Freio-Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.9
H0610	Tampa do Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
H0615	Reservatório do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
H0620*	Cilindro-Mestre do Freio-Remover e Recolocar Adicionar: 54 - Cilindro Mestre - Reformar	Celta - Hatchback 5 portas	1.1 - 0.3
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
H0730	Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
H0731	Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
H0737	Mangueira de Freio-Traseira -AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
H0785	Interruptor de Advertência de Nível Baixo do Fluido de Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
H0790	Válvula Proporcionadora-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0797	Válvula Proporcional-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
H0830	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Mangueira de Freio Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 144 - Mangueira Flexível-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1 - 0.2
H0831	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Mangueira de Freio Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 144 - Mangueira Flexível-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1 - 0.2
H0837	Tubo de Freio do Cilindro Mestre à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 144 - Mangueira Flexível-Cada-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3 - 0.2
H0860	Tubo de Freio do Cilindro Mestre ao Tubo Intermediário do Freio-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
H0861	Tubo de Freio do Cilindro Mestre ao Tubo Intermediário do Freio-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
H0870	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.3
H0871	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.1
H0885	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
H0886	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
H0895	Tubo de Freio da Dianteira à Mangueira de Freio da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
H0896	Tubo de Freio da Dianteira à Mangueira de Freio da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
H0897	Tubo de Freio da Dianteira à Mangueira de Freio da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
H0900	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
H0901	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
H0907	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
H1000	Tubo de Freio do Tubo Central à Conexão do Tubo Traseiro-Veículos Com ABS-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
H1001	Tubo de Freio do Tubo Central à Conexão do Tubo Traseiro-Veículos Com ABS-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
H1007	Tubo de Freio do Tubo Central à Conexão do Tubo Traseiro-Veículos Com ABS-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H1010	Tubo de Freio Intermediário à Mangueira de Freio da Roda Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
H1011	Tubo de Freio Intermediário à Mangueira de Freio da Roda Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
H1017	Tubo de Freio Intermediário à Mangueira de Freio da Roda Traseira-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
H1020	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
H1021	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
H1027	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
H1100	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LD-Substitui	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
H1101	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LE-Substitui	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
H1102	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-AL-Substitui	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
H1120	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.6
H1121	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.6
H1127	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	5.2
H1200*	Servo-Freio (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 45 - Servo-Freio - Reformar 54 - Cilindro Mestre - Reformar	Celta - Hatchback 5 portas	1.3 - 0.2 0.7
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir Adicionar: 54 - Cilindro Mestre - Reformar	Celta - Hatchback 5 portas	1.4 - 0.7
H1240	Válvula de Retenção. Vedador. Filtro e Mangueira do Vácuo do Servo-Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
H2489	Reservatório de Óleo do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
H2630	Suporte do Pedal de Freio-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
H2640	Pedal e/ou Bucha do Pedal do Freio-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
H2660	Almofada do Pedal do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H2680	Mola de Retorno do Pedal do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
H2800*	Freio de Estacionamento-Ajustar	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
H2811	Garra e Batente da Alavanca do Freio de Estacionamento--Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
H2880	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
H2881	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
H2889	Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
H2900	Equalizador do Cabo do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.8 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.1
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.4 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remove e Instalar ou substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.4 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.6 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 163 - Coletor de Admissão - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.6 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	2.6 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	2.6 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.0 - 0.1 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J0210	Coletor de Admissão-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.4 - 0.1 0.1
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir 224 - Balancins - Todas - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5 - 0.1 0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir 224 - Balancins - Todas - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5 - 0.1 0.3
J0358	Balancim-Um-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 252 - Injetores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.3 - 1.2 1.2 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 162 - Cabeçote do Motor - Substituir 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	6.1 - 2.5 0.3 0.9 0.2
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 162 - Cabeçote do Motor - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	6.1 - 2.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.3 0.9 0.2
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.0
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.7 - 0.1 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	4.3
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	4.3
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	5.0
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.9 - 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.6 - 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.6 - 0.1 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.2 0.2 0.2
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.0 - 0.2 0.6
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.0 - 0.2 0.6
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.7 - 0.8 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 223 - Ajustadores de Válvula - Todos	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5 - 0.1 0.7
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional 223 - Ajustadores de Válvula - Todos	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5 - 0.1 0.7
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J0657*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Todas-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
J0665	Correia de Acionamento dos Acessórios-Bomba da Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
J0667	Correia de Acionamento dos Acessórios-Serpentina-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.2 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.2 - 0.2
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.5
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7 - 0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7 - 0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.7
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.4 - 0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.4 - 0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.9
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4 - 0.2
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.7 - 0.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.1 - 0.2 0.1 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.1 - 0.2 0.1 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.1 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.3 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.1 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10SE	0.8 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.2 - 0.2 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J0810	Polia Intermediária da Correia Dentada da Distribuição-Uma-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
J0810	Polia Intermediária da Correia Dentada da Distribuição-Uma-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.2 0.1 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8 - 0.2 0.1 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.2 0.1 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 191 - Vedador Dianteiro Árvore Manivelas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8 - 0.2 0.2 0.1 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.7 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir 241 - Vedador Dianteiro Árvore Comando 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.2 0.1 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir 241 - Vedador Dianteiro Árvore Comando 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8 - 0.2 0.2 0.1 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.8 - 0.1 0.1 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.8 - 0.1 0.1 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	2.8 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1 0.1 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 224 - Balancins - Todas - Substituir 252 - Injetores - Todos 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.7 - 1.2 1.2 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.1 - 0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.1 - 0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.1 - 0.1 0.1 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.9 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.1 - 0.2 0.1 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.1 - 0.2 0.1 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.1
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cáster de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9 - 0.2 0.1
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9 - 0.2 0.1
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.7 - 0.1
J1000	Cáster de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
J1005	Defletor do Cáster do Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.4
J1005	Defletor do Cáster do Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.4
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.0 - 0.2 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.0 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.2 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	2.0 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 190 - Vedador Árvore Manivelas na Tampa 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.3 - 0.1 0.1
J1040	Tampa e/ou Engrenagens da Bomba de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.3
J1040	Tampa e/ou Engrenagens da Bomba de Óleo do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.3
J1050	Acionamento da Bomba de Óleo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.3
J1050	Acionamento da Bomba de Óleo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.3
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.5
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.9 - 0.1 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.5
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.8 - 0.3 1.2 1.2 0.6 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.8 - 0.3 1.2 1.2 0.6 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	7.6 - 0.3 0.9 0.6
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	7.6 - 0.3 0.9 0.6
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	7.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	C14SE	- 0.1 0.3 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	6.6 - 1.2 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	7.7 - 1.1 0.4 1.6 0.3 0.4 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	7.7 - 1.1 0.4 1.6 0.3 0.4 0.4
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	6.8 - 1.6 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	6.0 - 1.6 0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar		2.0 0.4
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	6.0 - 1.6 0.7 2.0 0.4
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos) 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	4.8 - 0.1 1.6 0.1
J1320	Biela-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	5.0
J1320	Biela-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	5.0
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	10.5 - 0.1 0.3 0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	5.2
J1330	Aneis do Embolo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	5.2
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	10.3 - 0.1 0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	5.0 - 1.6 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.9
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.9
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	4.8 - 0.1 0.2 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.4
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J1440	Tampa do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.0
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5 - 0.1
J1497	Suporte de Montagem do Motor-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.4
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.5 - 0.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.0
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	4.6 - 0.1
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	8.4 - 1.6 0.4
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 40 - Válvulas - Todas- Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	8.4 - 1.6 0.4
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	12.2 - 0.1 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	6.3 - 1.6 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	7.8 - 0.4 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	7.8 - 0.4 0.2
J1820	Motor Parcial-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	6.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	C14SE	- 0.2 0.3 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	5.9 - 1.6 0.1 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.3
J1880	Motor Completo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.3
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	5.0 - 0.1 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	4.1 - 1.6 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 12 - Motor - Desmontar e Montar 59 - Caixa de Mudanças - R&R 72 - Cabeçote (Removido) - Reformar 138 - Êmbolo, Biela e/ou Anéis Adicionais 162 - Cabeçote do Motor - Substituir 168 - Êmbolo e/ou a Biela - Um 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos)	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.3 - 5.9 0.5 3.6 0.2 2.5 0.4 0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 12 - Motor - Desmontar e Montar 59 - Caixa de Mudanças - R&R 72 - Cabeçote (Removido) - Reformar 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 162 - Cabeçote do Motor - Substituir 168 - Êmbolo e/ou a Biela - Um 195 - Anéis dos Êmbolos (Removidos)	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.2 - 5.9 0.5 3.6 0.2 2.5 0.4 0.8
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	5.0 - 0.1 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.4 - 1.5 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.1
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 7 - Mangueiras - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8 - 0.1 0.3 0.1
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 7 - Mangueiras - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.3 0.1
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.3 0.1
J3100	Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.2 - 0.1
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.0
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.1
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.1
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10SE	0.8 - 0.2 0.1
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.2 0.1
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.1
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J3346	Mangueira do Reservatório de Expansão à Bomba D#Água-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J3346	Mangueira do Reservatório de Expansão à Bomba D#Água-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	2.3
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	2.4
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4 - 0.1
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
J3380	Hélice do Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8 - 0.2 0.1 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YE	0.8 - 0.2 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8 - 0.2 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.8 - 0.2 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.2 0.1
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.1 - 0.1
J3407	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
J3419	Polia do Compressor de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	2.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 25 - Bomba D'Água - Reformar 248 - Mangueira Inferior - Um-Substituir 249 - Mangueira Superior - Uma-Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3 - 0.5 0.1 0.1 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 25 - Bomba D'Água - Reformar 248 - Mangueira Inferior - Um-Substituir 249 - Mangueira Superior - Uma-Substituir 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3 - 0.5 0.1 0.1 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.3 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.4 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.3 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	1.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3 - 0.1
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.3 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3 - 0.1
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.3 - 0.1
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.7
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.7
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	1.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.2
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.2
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7 - 0.7 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7 - 0.7 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.3
J4090	Rotor do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.3
J4100	Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
J4100	Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.7 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.7
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J4120	Braço de Ajuste do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J4247*	Velas de Ignição-Examinar e/ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J4343	Módulo do Sistema de Ignição Eletrônica ou Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2 - 0.1
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4597	CARÇAÇA DO MOTOR DE PARTIDA - SUBSTITUIR Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.7
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 184 - Rolamento na Carcaça - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1 0.1 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5 - 0.8 0.2 0.3 0.2 0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 57 - Rotor ou Porta-escovas - Reformar 92 - Bucha do Rotor - Substituir 104 - Carcaça motor de partida - Substituir 179 - Pinhão de Engrenamento - Substituir 186 - Solenóide - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5 - 0.8 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 36 - Motor de Partida - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.3
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J5327*	Cabo do Acelerador-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.7
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.9
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J5740	Regulador de Pressão do Distribuidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
J5740	Regulador de Pressão do Distribuidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 252 - Injetores - Todos	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J6200	Sensor de Temperatura do Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J6220	Invólucro de Ar Quente-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
J6325	Válvula Restritiva Positiva ou Válvula do Respiro do Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J6357*	Sensor de Borboleta de Aceleração-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
J6381	Módulo de Controle Eletrônico (ECM) Básico-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F1500	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Remove e Recolocar Adicionar: 89 - Árvore - Substituir 106 - Coifa da Junta Externa - Substituir 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6 - 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9
F1501	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Remove e Recolocar Adicionar: 89 - Árvore - Substituir 106 - Coifa da Junta Externa - Substituir 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6 - 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9
F1507	Semi-Árvore-Dianteira-AL-Remove e Recolocar Adicionar: 89 - Árvore - Substituir 106 - Coifa da Junta Externa - Substituir 243 - Coifa da Junta Interna - Um 246 - Junta Externa - Substituir 247 - Junta Interna - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1 - 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9
F1510	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
F1511	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.3
F1517	Semi-Árvore-Dianteiras-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
F1580	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
F1581	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
F1587	Coifa da Semi-Árvore-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.9
F1690	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-AI	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
F1691	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-AI	Celta - Hatchback 5 portas	1.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
F2003	Tampa eou Junta da Tampa do Diferencial Traseiro - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta - Hatchback 5 portas	0.4 - 0.1 0.1
F3276	Sensor de Velocidade do Veículo-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta - Hatchback 5 portas	0.2 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0020*	Embreagem-Ajustar Folga	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
K0020*	Embreagem-Ajustar Folga	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
K0050	Suporte do Pedal da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
K0050	Suporte do Pedal da Embreagem-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
K0061	Pedal da Embreagem-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
K0180	Cabo da Embreagem-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	X10YFL-X10YEL	- 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.2 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.2 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.2 - 0.2 0.1
K0300	Alavanca e/ou Bucha de Acionamento da Embreagem-Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.3 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.3 - 0.2 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.3 - 0.2 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.6 - 0.2 0.1
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.8
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.8
K0710	Guia do rolamento da embreagem - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.8
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.2 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.2 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.2 - 0.1 0.2 0.1
K0720	Garfo da Embreagem-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.1 0.2 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.2 - 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 86 - Junta e Vedador da Árvore Primária 87 - Volante - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.2 - 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.2 - 0.1 0.1 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 71 - Rolamento da Embreagem - R&R.S 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.5 - 0.1 0.1 0.1 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.2
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	1.0 - 0.1
K1121	Suporte da Alavanca de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	1.4
K1200	Cabos de Controle de Mudanças de Marcha-Um-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	1.2
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.8
K1250	Bucha Deslizante do Controle de Mudanças de Marcha-no Assoalho-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.8
K1260	Bucha dos Liames (ou Trambulador) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.9
K1270	Articulação (ou Guia) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.8 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.7 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	3.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	F17-F15	- 0.2 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	1.1 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.2 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.1 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.5 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.4 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.7 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.2 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.7 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.8 - 0.2 0.9 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.4 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.9 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.8 - 0.2 0.9 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	4.0 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.3 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	3.1 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	4.8 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	2.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	F17-F15	- 0.4 0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	2.1 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	1.5
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - F17-F15	0.5



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 133 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 134 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
L0270	Mangueiras. Controle de Emissões Evaporativo Canister à Região do Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
L0270	Mangueiras. Controle de Emissões Evaporativo Canister à Região do Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
L0274	Mangueira do Canister (Canister-Válvula de Controle)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
L0274	Mangueira do Canister (Canister-Válvula de Controle)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
L0275	Mangueira do Canister (Válvula de Controle-Válvula de Aceleração)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
L0275	Mangueira do Canister (Válvula de Controle-Válvula de Aceleração)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 135 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0280	Mangueiras de Alimentação de Combustível-Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L0280	Mangueiras de Alimentação de Combustível-Central-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L0284	Mangueiras de Combustível-Retorno. do Compartimento do Motor. ao Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 136 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
L0620	Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
L0620	Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
L0620	Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
L0620	Cânister-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.2
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 137 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.9
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.9
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 139 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.6
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.6
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.9



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 140 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.9
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L2080	Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
L2085	Junta do Tube Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
L2085	Junta do Tube Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
L2085	Junta do Tube Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3 - 0.1
L2085	Junta do Tube Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L2090	Vedador Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L2125	Suporte do Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3 - 0.1



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 141 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L2280	Defletor de Calor do Conversor Catalítico-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 142 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8 - 0.1
L2403	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
L2403	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
L2520	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Direito-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
L2520	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Direito-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
L2520	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Direito-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L2521	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Esquerdo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
L2521	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Esquerdo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
L2521	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Lado Esquerdo-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 143 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.2
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.9
L2598	Tubo Dianteiro de Escapamento. com Catalisador e Silencioso Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.1
L2598	Tubo Dianteiro de Escapamento. com Catalisador e Silencioso Dianteiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.1
L2599	Silencioso Dianteiro com Tubo Central e Silencioso Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0
L2599	Silencioso Dianteiro com Tubo Central e Silencioso Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.7



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)

L - 144 de 179

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6 - 0.1
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
L3111	Filtro de combustível na entrada do reservatório - Remover e Instalar ou substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
E7020	Volante da Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2 - 0.1
E7020	Volante da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2 - 0.1
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
E7075	Coifa da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.2
E7101	Suporte do Contato da Buzina e Mola de Rolamento Superior-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E7201*	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Reparar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
E7220	Cobertura do Alojamento da Trava da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	1.2 - 0.1
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.2 - 0.1
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.2
E7320	Rolamento Superior da Coluna da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
E7320	Rolamento Superior da Coluna da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
E7320	Rolamento Superior da Coluna da Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.0
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.0
E7420	Árvore Superior e Rolamento da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	1.0 - 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.0 - 0.1
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 52 - Coluna Fixa - Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0 - 0.4
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	1.0 - 0.1
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.0 - 0.1
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.0
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.1
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C14SE	
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	1.1 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.1 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.5
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	1.1 - 0.1
E8623	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Reservatório-Substituir Adicionar:	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.1 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
E8625	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-da Caixa ao Tubo de Arrefecimento-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E8628	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Reservatório à Bomba-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.9
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.2
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	1.8 - 0.3 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.8 - 0.3 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.2
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6 - 0.5 0.1 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 182 - Reservatório de Fluido - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6 - 0.5 0.1 0.1
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.8
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.8
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar Adicionar: 46 - Bomba Mecânica - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6 - 0.5 0.1
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.7 - 0.1
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.7 - 0.1
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	1.0
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.7 - 0.1
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
E9100	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema Hidráulico de Direção (Separado da Bomba)-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8
E9300	Tampa e/ou Junta do Setor/Cremalheira Caixa de Direção Hidráulica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9320	Tampa e/ou Vedadores do Sem-Fim/Pinhão da Caixa de Direção-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.5
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
E9600*	Caixa de Direção Mecânica-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.6
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.6
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	1.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.1
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remove e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.8 - 0.9
E9620*	Caixa de Direção Mecânica-Remove e Reinstalar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8 - 0.9
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	3.1 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.1 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.1 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.8
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.8
E9650	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Reformar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.8
E9660	Carcaça da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.8
E9660	Carcaça da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.8
E9660	Carcaça da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.8
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
E9671	Bucha da Caixa de Direção Mecânica-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9
E9680	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
E9680	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
E9680	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.4
E9681	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
E9681	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
E9681	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		X10YFL-X10YEL	
E9687	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
E9687	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
E9687	Linhas de Fluido do Cilindro da Caixa de Direção Hidráulica-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.8
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.9
E9700*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Ajustar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.9
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 196 - Coxins de Apoio - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.1 - 0.1 0.3 1.0 0.4 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 2 - Caixa de Direção - Ajustar 34 - Corpo de Válvula - Reformar 47 - Caixa de Direção - Reformar 102 - Carcaça da Caixa - Substituir 196 - Coxins de Apoio - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.1 - 0.1 0.3 1.0 0.4 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	3.6 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.6 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 47 - Caixa de Direção - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.1 - 0.1 0.3
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.2
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.2
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	3.4
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	3.4
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.7
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14NE	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.6
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.6
E9990	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas -	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10NE	
E9990	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
E9990	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-AL-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.3
E9991	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.2
E9991	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.2
E9991	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LD-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2
E9992	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.5
E9992	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.5
E9992	Bucha e/ou Braçadeira de Fixação da Caixa de Direção-LE-Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N0150	Placa de Retenção da Bateria-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
N0400	Lâmpada do Cinzeiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N0416	Lâmpada da Luz de Ré-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0417	Lâmpada da Luz de Ré-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0442	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0443	Lâmpada Indicadora de Direção Lateral-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0507	Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0515	Lâmpada da Lanterna Dianteira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0520	Lâmpadas do Indicador de Temperatura . Pressão de Óleo ou Troca Óleo Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
N0560	Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0580	Lâmpada do Interruptor do Farol (e Luzes)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0590	Lâmpada do Controle do Aquecedor e do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0670	Lâmpada da Lanterna de Leitura-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0686	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0687	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0766	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-Uma-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0767	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N0768	Lâmpada da Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0918	Soquete da Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N0919	Soquete da Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1467*	Farol de Neblina-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1470	Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1490	Lanterna de Leitura-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1600	Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1720*	Fusível-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1724*	Maxifusível-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N1920*	Caixa de Fusíveis-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2050	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Automática-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N2114	Interruptor da Trava das Portas-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N2115	Interruptor da Trava das Portas-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2174	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2184	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2185	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
N2230	Interruptor (ou Sensor) de Temperatura da Água do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N2232	Interruptor do Farol de Neblina-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
N2335	Chave Ignição (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
N2382	Interruptor do Capô do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2387	Interruptor da Trava da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
N2436	Interruptor da Seleção de Marchas Esportivas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N2540	Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2560	Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N2795	Caixa de Relés-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
N2840	Relé Acionador da Trava das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2850	Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N2856	Relé do Farol de Neblina-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2880	Relé da Buzina-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2920	Relé de Partida do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2952	Relé dos Faróis-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2980	Relé Levantador do Vidro das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N2987	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N3214	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N3215	Atuador da Trava da Porta-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N3224	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
N3225	Atuador da Trava da Porta-Traseira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
N3228	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N3265	Atuador da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N3314	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
N3315	Motor do Vidro da Porta Dianteira-Dianteira-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
N3580	Relé Temporizador do Limpador e Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N3616	Palheta do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N3647	Sistema de Acionamento do Limpador de Pára-Brisa-Conjunto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N3650	Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N3660	Mancal do Limpador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
N3661	Mancal do Limpador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
N3667	Mancal do Limpador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
N3730	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N3731	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N3737	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
N3765	Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
N3770	Mangueiras do Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
N3775	Esguicho do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N3860	Bomba Elétrica do Lavador do Limpador do Pára-Brisa-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N4000	Botão e/ou Resistência do Acendedor de Cigarros-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N4115	Lente do Painel de Instrumentos-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
N4260*	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
N4790	Comutador do Motor de Ventilação e/ou Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N4821	Módulo de Controle da Trava das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
N5130	Soquete das Luzes Indicadoras e de Iluminação no Circuito Impresso-Cada-Substituir Adicionar: 6 - Lâmpada Adicional - Cada	Celta - Hatchback 5 portas	0.4 - 0.1
N6020	Chicote Elétrico do Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.5
N6030	Chicote Elétrico do Condicionador de Ar-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.5
N6065	Chicote Elétrico do Limpador e Lavador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.8
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.0
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.4
N6180	Chicote Elétrico da Lanterna do Teto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.1
N6224	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N6225	Chicote Elétrico da Trava da Porta-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N6237	Chicote Elétrico da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
N6254	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N6255	Chicote Elétrico do Vidro da Porta-Dianteira LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N6269	Chicote Elétrico Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	3.1
N6278	Chicote Elétrico do Injetor de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.6
N6286	Chicote da Bomba de Combustível-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.5
N6290	Chicote Elétrico dos Faróis-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.0
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	4.1
N6397	Chicote Principal da Carroçaria-Entre o Banco Traseiro e Dianteiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
N6420	Chicote Elétrico do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6480	Chicote Elétrico do Motor de Partida-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.5
N6980	Chicote Elétrico do Frontal da Carroçaria-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	2.8
N7190	Chicote Elétrico da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.2
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.2
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.2
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0051	Segunda Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.9
M0051	Segunda Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.9
M0051	Segunda Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.9
M0061	Terceira Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
M0061	Terceira Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9
M0061	Terceira Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0071	Quarta Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.0
M0071	Quarta Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas -	3.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
		C10YEH	
M0071	Quarta Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.0
M0081	Quinta Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
M0081	Quinta Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9
M0081	Quinta Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0091	Sexta Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.9
M0091	Sexta Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.9
M0091	Sexta Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.9
M0101	Sétima Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
M0101	Sétima Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9
M0101	Sétima Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0111	Oitava Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	3.0
M0111	Oitava Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	3.0
M0111	Oitava Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	3.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0121	Nona Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.9
M0121	Nona Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.9
M0121	Nona Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	1.9
M0131	Décima Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	2.9
M0131	Décima Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	2.9
M0131	Décima Revisão	Celta-Hatchback_ 5portas - X10YFL-X10YEL	2.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R0020	Suporte do Extintor de Incêndio-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
R0610	Cabo da Antena Elétrica-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
R0650	Chicote dos Acessórios-Instalar	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
R0760	Rádio-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R0910	Tela do Alto-Falante-Dianteira LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R0911	Tela do Alto-Falante-Dianteira LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.6
R0950	Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R0951	Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R1000*	Jogo de Tapetes-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R2110	Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.7
R2160	Relé Temporizador do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R2390	Bagageiro do Teto-Conjunto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R2915	Diodo do Sistema Alarme Anti-Furto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.4
	Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar		- 1.3
R2972	Transponder (e Chave) do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
R2981	Relé do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
R2982	Interruptor e/ou Chaveiro de Acionamento do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
R2984*	Lâmpada Indicadora do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
R3011	Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
R3013*	Bateria do Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R3240	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R3241	Vidro do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R3260*	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
R3290	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LD-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R3291	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LE-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.2
R4055	Motor de Acionamento da Trava da Tampa Traseira-Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4
R4470	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LD-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 5 portas	1.9 - 1.3
R4471	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LE-Substituir Adicionar: 19 - Chicote dos Acessórios - Instalar	Celta - Hatchback 5 portas	1.9 - 1.3
R6000*	Kit Direção Hidráulica-Instalar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Celta - Hatchback 5 portas	4.3 - 1.0
R6100*	Protetor de Câter-Instalar	Celta - Hatchback 5 portas	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T0052	Pinça do freio - Verificar	Celta - Hatchback 5 portas	1.2
T0065	Mecanismo Reclinador dos Bancos Dianteiros - Substituição	Celta - Hatchback 5 portas	1.6
T0084	Cinto de Segurança- Retrabalhar	Celta - Hatchback 5 portas	1.9
T0412	Pedal do Acelerador -Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
T0412	Pedal do Acelerador -Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
T0412	Pedal do Acelerador -Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
T0413	Pedal do Acelerador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
T0413	Pedal do Acelerador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
T0413	Pedal do Acelerador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.3
T0423	Motor de Partida - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	1.3
T0423	Motor de Partida - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	1.3
T0423	Motor de Partida - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	1.3
T0462	Reservatório de combustível - Verificar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.3
	Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir		- 0.3
T0462	Reservatório de combustível - Verificar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.3
	Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir		- 0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T2005	Braço de controle da suspensão dianteira - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	1.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
V0024	Cilindro da Fechadura da Tampa Traseira - Retrabalho	Celta - Hatchback 5 portas	0.3
V0122	Medidor de combustível - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
V0174	Rodas - Balancear	Celta - Hatchback 5 portas	0.9
V0242	Interruptor do Limpador do Para-Brisa - substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.5
V2104	Caixa de Ar - Retrabalhar	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.8
V2111	Mangueira Superior do Radiador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10NE	0.4
V2111	Mangueira Superior do Radiador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C10YEH	0.4
V2111	Mangueira Superior do Radiador - Substituir	Celta-Hatchback_ 5portas - C14SE	0.4
V2112	Cabo da Caixa de Maxi Fusíveis à Bateria - Substituir	Celta - Hatchback 5 portas	0.4

